

南砺市長

田中幹天 殿

要 望 書



福光東部小学校教育後援会

市長に
6/19 現地確認済



要望書

平素から、地元教育の振興と発展に深いご理解と格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当福光東部小学校は、旧福光町地域の小矢部川右岸唯一の小学校として、また、地域住民の活動拠点のひとつとして、緊急避難所として、近年益々地区の中心的な施設としての重要度を増してきております。

しかしながら、昭和57年に創校以来28年目をむかえ、給排水・電器関係に頻繁に不具合が生じるようになってまいりました。絨毯等の内装も劣化し、磨耗により下地のコンクリートが剥き出しになる事態をむかえております。絨毯に関しては、細片化により舞い上がった粉塵を吸いこむことによる児童への健康被害も懸念されます。また、一階犬走り（コンクリートブロック敷き）は、地盤の沈下により、波打っている箇所があります。

何より、構造体自体の耐震性に改善の必要性を指摘されており、住民の不安が大きい状態にあります。

しかるに、いまだ耐震化工事を中心とする改修計画は明確に示されてはおりません。

このような状況を鑑み、当校児童及び地域住民の緊急時の安全性確保のため、耐震化工事を中心とする大規模改修の早期明確化、及び早期着工を強く要望するものであります。

住民の不安解消の観点からも早期の工事計画の明確化ならびに事業採択について多大なるご配慮を賜りたく要望いたします。

平成21年6月19日

福光東部小学校教育後援会
会 長 中 藪 淳



副会長 北 島 繁 男





副会長 安 居 英 夫



全体にコンクリートが剥き出しになりつつあるフロア



ワイヤーがささくれ、完全には閉まらない窓（4年フロア横廊下）



電動開閉装置が破損し、開閉できないホール上部窓





配管の水漏れが激しく、全体をやり直した
二階洗面所



不等沈下により、波打つ犬走り