

R8-001

南砺市長

田中 幹夫 様

要 望 書

令和8年8月12日

平地域づくり協議会

会長 南田 実



平地域要望事項

番号	項目	内容	備考
1	公衆トイレ改修 R8-001-001 交流観光課 観光施設係	国道沿線の公衆トイレは老朽化が進み、衛生面やメンテナンスの効率に大きな課題が生じています。インバウンド増加に伴いおもてなしの向上が急務ですが、和式便器は現在のニーズに合いません。地域全体の環境改善のため早期改修を要望します。具体的には、和式便器の廃止に加え、古い洋式便器も含めた温水洗浄便座への刷新など、衛生・維持管理の両面から持続可能で清潔な施設への速やかな対応をお願いいたします。	新規
2	市道相倉仏岩線雪崩対策 R8-001-002 建設維持課 道路維持係	相倉集落へのアクセス道路である相倉仏岩線は、幅員が狭くバスのすれ違いが困難な上、急峻な山側からの雪崩の危険に常に晒されています。毎年の雪庇落とし作業は危険を伴い、通行止めによる地域住民や観光客への影響も甚大です。安全な交通の確保と維持管理（メンテナンス）の安全性・効率化のため、山側の拡幅およびスノーバリア等の防雪・雪崩対策設備の早期設置、根本的な安全対策を要望いたします。	新規
3	市道梨谷人喰谷線雪崩対策 R8-001-003 建設維持課 道路維持係	たいらスキー場へのアクセス道路である梨谷人喰谷線は、冬期に雪崩の危険性が高く、通行車両や駐車場を歩く利用者の安全が脅かされています。毎年の雪庇落とし作業も危険と隣り合わせであり、維持管理面での負担が非常に大きいのが現状です。利用者の命を守る安全対策と作業の効率化のため、吊柵をはじめとする防雪・雪崩防止柵の早期設置など、確実な雪崩対策を要望いたします。	新規
4	市道上村口線改良 R8-001-004 都市整備課 道路街路係	市道上村口線と小来栖梨谷線の交差点は、見通しが悪く屈曲しているため、マイクロバス等の大型車両が曲がりにくく、冬期はさらに登坂が困難になります。当路線はたいらクロスカントリーコースへのアクセス道路であり、夏冬問わず高い安全性が求められます。安全な通行環境の確保と利便性向上のため、道路線形の抜本的な見直しを含めた交差点および道路改良を要望いたします	新規

5	市道下梨川手線側溝修繕 R8-001-005 建設維持課 道路維持係	市道下梨川手線の道路側溝は老朽化しており、底版からの水漏れが多発しており、道路の陥没や周辺の住環境への二次被害が懸念されます。地域の安全な生活環境の維持（メンテナンス）のため、当該路線の早期修繕を強く要望します。また、本路線に限らず、市内全域で老朽化が進む古い側溝や排水構造物について、市民の安全・安心な暮らしを守るため、計画的な更新・長寿命化対策を併せて求めます。	新規
6	大島東間線舗装修繕 R8-001-006 建設維持課 道路維持係	アスファルト舗装のひび割れや破損が著しく、放置すれば水道の仕切弁鉄蓋などの路面埋設物の破損や、それに伴う事故を誘発する恐れがあり大変危険です。安全な通行とインフラの適切な維持管理のため、該当箇所全面打換え等の抜本的な対策を強く要望します。また、本路線に限らず、管内全域で劣化が進む道路の舗装修繕について、利用者の安全確保のため、計画的な改修を併せて求めます。	新規
7	大島東間線国道交差点改良 R8-001-007 都市整備課 道路街路係	大島東間線と国道156号との交差点は、山側の構造物等によって死角が生じ、見通しが著しく悪い危険な状態にあります。さらに道路幅員も狭いため、幹線道路への進入や右左折時の安全確保が極めて困難です。重大事故を未然に防ぎ、誰もが安心して通行できる道路環境を整えるため、交差点周辺の拡幅による視界の確保、および安全性を第一に置いた交差点改良要望いたします。	新規
8	市道田向湯谷線橋梁更新 R8-001-008 建設維持課 道路維持係	市道田向湯谷線にある古いコンクリート橋は、幅員が狭い上に高欄等も設置されておらず、車両や歩行者の転落リスクが非常に高い大変危険な状態にあります。地域住民の安全な通行と命を守るため、安全対策に著しく欠ける現在の橋梁の架け替えを含めた、早期の構造更新を強く要望します。	新規
9	国道側溝改良	近年多発するゲリラ豪雨等に対応するため、国道における側溝の改修を要望いたします。写真を添付した見座地内では、縦断勾配の変化点で排水能力を超え、路面に雨水が溢れ出しており危険です。通行上の安全確保や周辺地域への冠水被害を防止するため、集水・排水能力を高める側溝改修を要望します。あわせて、同様の構造的課題を抱える他箇所においても、点検と早期対策をお願いします。	新規

10	落石対策の実施 R8-001-009 建設維持課 道路維持係	国道や市道、集落内の法面において落石が多発しており大変危険です。原因には自然要因だけでなく、近年のイノシシの掘り起こし習性によるものも含まれています。住民や通行者の命を守るため、まずは危険箇所の網羅的な点検・洗い出しの実施を求めます。その上で、獣害対策も視野に入れた必要な箇所への落石対策工（防護網の設置等）の早期施工、および安全な通行環境の確保を要望いたします。	新規
11	平診療所へなんバスバス停変更移設 R8-001-010 未来創造課 交通政策係	平診療所前の空き家解体後の空地が地域に無償提供されました。地元下梨地区と平地域づくり協議会及び市担当課との協議により診療所の駐車場を整備することになり、今年中に完了いたします。診療所の利用者がバス待合所として国道まで移動することなく過ごせるために、 <u>現在のバス停を平診療所前に変更移設を要望します。</u>	新規
12	地域おこし協力隊の配置要望 R8-001-011 政策推進課 移住定住係	平地域は豊かな自然・文化・歴史を有する一方、人口減少や担い手不足が進行し、子供の居場所づくり、地域交流の促進などに課題を抱えています。 これらの課題解決に向け、外部人材の力を活用し、地域住民と協働して地域の魅力向上と持続的な地域運営を進める必要があります。希望する活動内容は、放課後子ども広場の支援・Book∞Caféすけろくを活用した地域交流活動・地域づくり協議会の活動支援等を要望します。	新規

要望事項位置図①



要望事項位置図②



要望事項位置図③



要望事項位置図④



要望事項位置図⑤



要望事項1
下梨バス停 公衆トイレ写真



要望事項2

市道相倉仏岩線 写真



雪庇落とし作業状況



要望事項3
市道梨谷人喰谷線 写真



要望事項4
市道上村口線 写真



要望事項5

市道下梨川手線道路側溝 写真



要望事項6

市道大島東間線舗装 写真



要望事項7

市道大島東間線交差点 写真




要望事項8
市道田向湯谷線線 写真



要望事項9

国道道路側溝（見座地内）写真



13 平みどり保育園の周辺整備(新規)

R8-001-012 こども課 保育園係

平みどり保育園周辺では、夏場になると草が大きく繁茂します。現在シルバー人材センターへ草刈りを依頼し除草を行っていますが、川側の法面は傾斜が急であり写真の通り草刈り作業に危険が伴います。このため、安全確保の観点から法面への防草シートの設置をお願いしたいと考えております。

また、保育園周辺の河原一帯も草が生い茂り、クマ等の野生動物が身を隠す可能性があるため、周辺環境の安全確保として除草を実施していただきたい。



祖山区要望事項（20260410記入）

- ① 大沼斜面崩落箇所修復をしてほしい
農水、雑用水の沈砂タンクが直ぐ土砂がいっぱいになり、水に土砂が混じるため
- ② 清水谷落石防護柵仕上げ処理（ネット取付）が出来ていない。 R8-001-013 建設維持課 道路維持係
たまに直径50～150mm大の落石が数個落ちており、車運転に被害が出る可能性があるため
- ③ 市道祖山線能登沖地震で落石（700mm大）が有ったが、その後の現地確認ができているのか？
再度落石の可能性はある？ R8-001-014 建設維持課 道路維持係
- ④ 市道祖山線能登沖地震で陥没箇所（30mm程度）が見受けられる。舗装のやり直しができないか？
R8-001-015 建設維持課 道路維持係
- ⑤ 市道祖山線能登沖地震で路肩が250mm程度陥没している箇所がある。路肩の補強と防護柵を取付けてほしい。
夏場に草類が育つと、縁が見えなくなり危険である R8-001-016 建設維持課 道路維持係
- ⑥ 市道祖山線で路面形状不具合により、路面に水が流れ出て冬季に路面凍結となる場所がある。区民の早朝ゴミ
出し時に転倒の恐れがある。（怪我まではしていないが転倒者有り）
形状不具合を解消して、路面凍結のならないようにしてほしい。 R8-001-017 建設維持課 道路維持係
- ⑦ 市道祖山線と国道の合流点の「止まれ」標識が折れ曲がっている
- ⑧ 市道祖山線でカーブミラーの方向不具合により、対向車が見えない箇所が有る（現在2箇所）。
R8-001-018 建設維持課 道路維持係

工 事 写 真 帳

祖山区 R 8 要望事項写真

祖 山 区

祖山区			
大沼斜面崩落			

清水谷国道側落石防止策
ネットが取り付けられ
ていない



祖山区

市道祖山線

能登沖地震時の落石

この後の調査は？



祖山区

市道祖山線

路面にひび割れが出来

30mm程度の高低差が

出来ている



祖山区

市道祖山線

路肩陥没による段差



祖山区

市道祖山線

L型が途中で途切れて
いるため路面に水が溢れ
出て冬場は凍結する



祖山区

市道祖山線

市道と国道の合流点に
有る「停止」の標識が
折れ曲がっている



祖山区

市道祖山線

カーブミラーが上を向い
ていて、対向車が全く
見えない

