


平成 22 年 7 月 6 日

南 砺 市 長
田中幹夫 様

福光新町町内会
会長 谷村光隆
南砺市福光新町 72



要 望 書

当地区の振興発展に係る下記の事業の採択や促進について、地区住民の要望でありますので、格段のご配慮を賜りますようお願いいたします。

1. 用水路の冬季間における雪詰りの解消

位置図①

市道東町東新町線

当該用水路に冬季間、少しの雪で雪詰まりがおき、水が道路に溢れ一部店舗が浸水する。

雪詰まりの要因は下記のことが考えられる。

- 1) 用水路が位置図①のところで直角に曲がっている
- 2) 冬季間の用水の水量不足
- 3) 用水路の老朽化に伴い、側壁に凹凸ができ、水の流れを阻害している。

2. 用水路の蓋の固定

位置図②

市道新町幹線と市道本町新町線との交差

用水路上の蓋が固定されていない為に、蓋の上を自動車が通過すると大きな音がするので留めネジのある蓋に改良。

3. 消火栓位置標識板の取替え



位置図③


市道新町幹線

消火栓位置標識板の表面と塗装が剥離し文字が消えて確認することができない。

※ 添付書類

- 1) 関係箇所的位置図
- 2) 関係箇所の写真





市道東町東新町線


市道新町幹線

市道本町新町線

①

③


②




通常時




雪詰り時の状況



直角に曲り部



側壁の状況(えぐられて凹凸がでている)



② 用水路の蓋



③ 消火栓標示板