

平成22年8月13日

南砺市長 田中 幹夫 殿

坂上区長

米澤 正好



要 望 書

本地区の振興発展に係る下記の事業の採択や促進について、地区住民の要望でありますので、格段のご高配を賜りますようお願いいたします。

記

1. 市道について

(1) 市道の拡幅改良、路面補修等について

① 市道 藤巻線の一部拡幅改良・路面補修、勾配修正について

この路線は、地区内の市道坂上上百瀬線と市道中坂上線を結ぶ市道です。
区間には民家2戸と坂上八幡宮があります。

地区の中間を結ぶショートカット、高齢者の歩道として利用させていただいています。

利便性が認識されると人口の少ない本地区ですが、幅員が狭い箇所、線形が湾曲し見通しが悪い個所で、車同士・人と車のすれ違いで危険な場面が多く発生しております。

- ・見通しの悪い箇所のカーブミラーの設置・拡幅改良(カーブ抜き)を要望します。
- ・路面が傷んでいる個所の路面補修(オーバーレイなど)を要望します。
- ・勾配がきつい終点側の勾配修正を要望いたします。

② 市道下田線、新田下田線重複・分岐部交差点の安全施設について

この箇所は、市道下田線と新田下田線の重複部からスターフォレスト方向、県道方向に分岐するT字交差点です。夜間などにおいて段差あるため取付位置が分かりにくく、危うく転落事故が発生しそうな場面がなんども発生しております。

除雪作業を考慮し、抜き差し式のデリネターやPC-1などの安全施設の設置を要望します。


2. 坂上公民館の老朽箇所の修繕等について

① 坂上公民館(旧:高齢者生産活動センター)は、市へ使用料をお支払いし、公民館利用をさせていただいております。日常の維持管理は地区で行い、昨今もダムウェイターやふすまの修繕を行っております。

施設の老朽化に伴い、非常階段が別添写真のとおりさびが発生し、大変危険な状況になっております。施設を構成する主要な構造物でありますので、市による修繕を要望いたします。

② 施設の火災警報設備について、近年誤作動が多く警報ベルが鳴ります。警報はベルは、何度復旧しても誤作動鳴動するようです。上記①と同様に修繕頂きますよう要望いたします。

③ 施設と別棟となっている旧ボイラー設備棟について、内部に旧村時代の廃品等が収納されているようです。内部不要設備等廃棄され、公民館周りに野ざらしとなっている「そばの郷」施設雪囲い収納庫等に有効活用されますよう提案要望いたします。





市道藤巻線

拡幅改良 要望範囲

路面補修 要望範囲

勾配修正 要望範囲



市道下田線・新田下田線
重複部・分岐交差点

安全施設 要望範囲



1-①藤巻線 終点側⇒起点側1(坂上上百瀬線 取付)
勾配修正要望



1-①藤巻線 終点側⇒起点側2
路面補修要望



1-①藤巻線 終点側⇒起点側3
路面補修要望



1-①藤巻線 終点側⇒起点側4
路面補修要望



1-①藤巻線 起点側⇒終点側1
路面補修要望



1-①藤巻線 終点側⇒起点側5
拡幅改良要望



1-① 藤巻線 終点側⇒起点側6
拡幅改良要望



1-① 藤巻線 終点側⇒起点側7
拡幅改良要望



1-① 藤巻線 終点側⇒起点側8
拡幅改良要望



1-① 藤巻線 終点側⇒起点側9
拡幅改良要望



1-① 藤巻線 終点側⇒起点側10
拡幅改良要望



1-① 藤巻線 起点側⇒終点側1(中坂上線取付)
拡幅改良要望



1-②下田線と新田下田線(一部重複路線)の分岐箇所
スターフォレスト側から笠野宅 方向



1-②下田線と新田下田線(一部重複路線)の分岐箇所
下田線起点側から終点方向



2-①坂上公民館 非常階段 下部



2-①坂上公民館非常階段上部
踏み板部がさびで崩落状態になっている。



2-② 坂上公民館 ボイラー施設棟(左)・ガスボンベ棟(右)



2-② ボイラー設備棟内部