


平成 24 年度

桐木自治会の重点事業要望書



【桐木獅子舞】

桐木自治会




南砺市桐木地区の行政諸施策の推進につきましては、日頃格別の御高配を賜り感謝申し上げます。

つきましては、平成24年度予算執行にあたり、別紙重点事業要望について、格別の御高配を賜りますようお願い申し上げます。

平成24年2月

富山県南砺市

桐木自治会長 宮本



⑥ 4 桐木地内上水道地下埋設管の敷設替え と配管図等の配布について

(南砺市)

上下水道課

上下水道等、ライフラインの整備は日常生活を営むうえでの基盤であり、その位置付けは極めて重要である。

当地区の上水道地下埋設管は、旧桐木水源地設置時に敷設された管を利用しているものと思慮され、設置後相当の期間を経過しており、経年劣化による損傷や衛生面での事故が危惧される。

また、最近、隣接地区で水管の破裂事故（1月29日深夜：森地区）が発生し、地区民に緊急の断水案内を発したところである。

復旧状況を確認したところ、路盤が極めて弱く、通行車両の重量や長年の劣化が原因と思慮された。

更に、上水道管の埋設図や本管の流水方向図が不明確な状況にあった。

については、道路路盤の改良等に併せ、計画的な上水道地下埋設管の敷設替えと上水道管の埋設図や本管の流水方向図を各地区に配布するなど格段の配慮を願いたい。

2 桐木地内市道下吉江三ツ屋 1 号線の 道路改良について

(南砺市)

土木課

市道下吉江三ツ屋 1 号線は、当地区内を南北に横断し、福野地区と福光地区を結ぶ生活道路で、周辺の県道機能を補完するなど、極めて重要な位置づけにあり、通行量も地区内では極めて多く、沿線は桐木花街道として、緑化美化活動にも取り組んでいる。

当該道路は、長年の使用により、道路路盤が傷み、表面が凹凸となり、運転時にハンドルが取られるなど、極めて危険な状況にある。

また、路面のいたるところに亀裂が走り、路盤沈下のおそれも考えられる。

については、道路路盤の改良に格段の配慮を願いたい。



市道下吉江三ツ屋 1 号線の道路の凹凸と亀裂

1 県道西勝寺・福野線桐木地区内道路の制限速度規制区間の延長について

(南砺警察署)

通学路の安全は、児童・生徒にとって、平穏な日常生活を送る上で極めて重要であり、その環境整備は安心・安全の根幹でもある。

当地区内の県道西勝寺・福野線は、福光地内とJR東石黒駅を結ぶ幹線道路であり、周辺の小・中・高校への重要な通学路でもあるが、地区内の途中で速度40km/h規制区間が終了している。

また、「止まれ」や「一時停止」の標示が磨耗し、ほとんど視認できない状況である。

ついては、規制区間の延長及び標示の塗替えに格別の配慮を願いたい。



県道 西勝寺・福野線丹羽商店付近


3 県道西勝寺・福野線桐木地区内歩道の除雪について

(砺波土木センター)

通学路の除雪は、地域住民も土・日等を活用し実施しているが、高齢化等も伴い追いつかない状況にある。児童・生徒にとって歩道は、安全の道しるべであるにもかかわらず、積雪で通行できない状況にある。

当地区内の県道西勝寺・福野線の歩道は、バス通学の小学生にとって、バス停までの通学路となっており、車道を通行せざるを得ないなど、危険と隣り合わせの状況にある。

については、積雪時の歩道除雪に格段の配慮を願いたい。



平成24年1月29日(日)午後2時撮影