

平成26年8月28日

南砺市長 田中 幹夫 様

院瀬見自治会

会長 山本 保彦



要 望 書

当地区の振興発展に係る下記の事業の採択や促進について、次のとおり要望いたします。なお、国・県事業につきましては、市より国・県に対して、事業の採択や促進について、積極的に要望を行っていただきますようお願い致します。

記

H23-059で要望済(土木課維持係)

1 市道について

(1) 市道の舗装整備促進について

[A] ①市道院瀬見1号線の未舗装区間 (延長 L=350m、幅員 W=3.5m)

[A] ②市道院瀬見8号線の未舗装区間 (延長 L=160m、幅員 W=3.5m)

[B] ④市道院瀬見4号線の未舗装区間 (延長 L=260m、幅員 W=3.5m)

上記については、平成23年10月より市当局に要望しており、当局より農地・水保全管理支払交付金(向上活動支援交付金)事業の完了時期(平成27年度)までの整備を明言頂いているところです。

H24年度には、市道院瀬見3号線舗装を完了しており、引き続き早期の舗装整備をお願い申し上げます。

なお、市の財政事情から予定年度までの整備が困難である場合は、院瀬見地区環境保全委員会が新制度である多面的機能支払交付金により対応する範囲について、市道廃止をお願い致します。(院瀬見1号線の一部、院瀬見8号線)

H26-042-001 土木課維持係

(2) 市道橋梁の修繕について

[A] ⑤市道の中江川橋梁の翼壁にひび割れがあり、放置すれば危険ですので修繕をお願いします。

H26-042-002 土木課維持係



2 治山について

・以下については、平成 25 年 9 月より、市当局に要望しており、改めて整備促進を強く要望します。

(1) 川原毛谷の砂防・治山整備 H25-053-002で要望済(農政課農地整備係)


[A] 川原毛谷溪流については、平成 23 年梅雨豪雨、平成 25 年台風 18 号による豪雨と引き続き土砂災害が発生しております。特に、平成 25 年台風 18 号による土石流の発生時には、土砂ダム決壊の恐れから 3 戸の住民が井波行政センターの指導による自主避難を行いました。今年度、県単独治山事業により農業用取水施設の維持を目的とした対策を実施して頂いておりますが、根本的な土砂災害特別警戒区域（土石流）としての対策をよろしくお願い致します。

(2) 石伏谷の砂防・治山整備 H25-052-001で要望済(物政課森林整備係)

[A] 石伏谷の砂防・治山整備及び、山林（石伏）の急傾斜法面对策については、平成 25 年台風 18 号による豪雨により大きな災害が発生しております。その後、今年度に入り、さらに崩壊が拡大しており、抜本的な対策を進めて頂くようよろしくお願い致します。

院瀬見自治会要望平面図

S=1/10,000





写真No.	1
位置図No.	①
市道	市道1号線 舗装整備促進



写真No.	2
位置図No.	①
市道	市道1号線 舗装整備促進



写真No.	3
位置図No.	①
市道	市道1号線 舗装整備促進



写真No.	4
位置図No.	②
市道	市道8号線 舗装整備促進



写真No.	5
位置図No.	③
市道	市道3号線 舗装整備促進



写真No.	6
位置図No.	④
市道	市道4号線 舗装整備促進

要望箇所写真



写真No.	7
位置図No.	⑤
市道	中江川橋梁 翼壁ひび割れ



写真No.	7
位置図No.	⑤
市道	中江川橋梁 翼壁ひび割れ



写真No.	
位置図No.	⑦
治山	砂防・治山整備 川原毛谷

要望箇所写真



写真No.	
位置図No.	⑧
治山	砂防・治山整備 石伏谷



写真No.	
位置図No.	⑧
治山	砂防・治山整備 石伏谷




写真No.	
位置図No.	⑨
治山	急傾斜法面对策 山林（石伏）


要望箇所写真



写真No.	
位置図No.	⑨
治山	急傾斜法面对策 山林（石伏）



写真No.	
位置図No.	



写真No.	
位置図No.	