

平成28年1月25日

南 砺 市 長
田 中 幹 夫 殿

二日町22区自治会
会 長 畠 中 伸



ご坊川修繕の要望書

市道寺家高儀線と西横町二日町線、二日町1号線の交差点を横断する、ご坊川の側壁部分が老朽化によって、側壁裏側の土砂が流出し、市道路側部分が空洞化しています。また、過去に陥没した補修跡もあります。二日町神明社の鳥居は西側柱が2cmほど下がっており、土砂流出の影響を受けていることも考えられます。


大雨の激しい流れによって広範囲な陥没もあり得ますので、下記のとおり早急な修繕を要望いたします。

記

- | | |
|---------|---------------------------------|
| 1. 要望箇所 | 市道寺家高儀線と西横町二日町線、二日町1号線の交差点 |
| 2. 要望内容 | 市道空洞区間のご坊川側壁修繕(約14m) |
| 3. 要望理由 | 大雨の激しい流れによって、市道の広範囲な陥没が想定されるため。 |
| 4. 添付資料 | 位置図、現況写真 |

別紙 1


以上



ご坊前川修繕 位置図、現況写真

別紙1

位置図



A 側壁の根入れが浅く、裏の土砂が流出して
陥没している（長さ約4m）




B 道路側：側壁の根入れが浅く、裏の土砂が流出して道路下が空洞化している。

石垣側：石垣の隙間から中込土砂が流出し、石垣が崩れかかっているいる。（長さ約10m）


ご坊川 改善

(A)






a-a'

a-a'



B

現況



a-a 修繕案

