

平成 21 年 11 月 24 日

南砺市長 田 中 幹 夫 殿

清玄寺町内会
区長 池 田 隆 志



要 望 書

当地区の振興発展に係る下記の事業の採択や促進について、地区住民の要望でありますので、格段のご高配を賜りますようお願いいたします。

記

○市道について

- ①市道清玄寺連代寺 1 号線の未舗装区間の路面舗装 (148m) と横断溝整備
- ②市道山見坪野 2 号線と市道清玄寺連代寺 2 号線の清玄寺地内交差点の水対策



①市道清玄寺連代寺1号線の未舗装区間の路面舗装(148m)と横断溝整備

市道清玄寺連代寺1号線は、路面が荒れており、農耕者等の走行、歩行に支障が出ているため、アスファルト等による舗装をお願いしたい。併せて、路面を流れる雨水を水路に流す横断溝を整備願いたい。

路面が荒れた原因として、一つ目は、当該路線の勾配がきついこと。降雨の際、路面を川のように雨水が流れ土砂を削り取っている。また、流出した土砂は、接続する市道山見坪野2号線に排出され、当該路線の舗装路面を荒らす原因ともなっている。

二つ目は、工事用大型車両が当該路線を走行したこと。

平成13年度に砺波森林組合施工の森林作業道整備工事(大谷地内)において、土砂を積んだダンプトラックなどの工事用大型車両が数多く走行したことにより、かなり深い輪立ちができたもの。後日、碎石など敷かれ修繕されたものの、昨年7月の豪雨時にすべて流出し、深い輪立ちが再び表れている。

当該路線の主な用途は、農耕、林業作業用である。路面がかなり荒れており作業者の交通が非常に困難であることから、早期に路面の舗装と横断溝の整備をお願いしたい。特に、耕作者の高齢化が進んでいる当町内では、自転車や電動三輪車、軽四トラックなどタイヤ径が小さな車両を利用しており、荒れた路面により作業に支障が出ている。



①降雨時の状況(下手から見上げる。)



②降雨時の状況(上手から見下ろす。)



②市道山見坪野2号線と市道清玄寺連代寺2号線の清玄寺地内交差点の水対策

市道山見坪野2号線と市道清玄寺連代寺2号線の清玄寺地内交差点の地面から水が流れ出ているため、対策をお願いしたい。

当該交差点の下手にある水田では、流入する水で耕作が困難になることから、耕作地を割いて排水路を設けるなど、流入する水への対策にとっても苦勞している。この水が地下からの湧水によるものか、脇を流れる農業用水路からの漏水なのかは不明である。なお、脇を流れる農業用水路は、土地改良区の所有財産である。

また、水と一緒に土砂も流れ出ていることから、道路の路盤を削っていることが想定されるため、今後、交差点の陥没や付近にある電柱が倒れることも心配である。当該交差点は、ダンプトラックや除雪車など大型車両が頻繁に通行することから、陥没すると大事故につながりかねないと憂慮している。

これらのことから、当該交差点から流出する水への早急な対策をお願いしたい。



①水が流出する様子（水田から見る。）



②水が流出する様子（道路から見下ろす。）

