

南砺市長 田中 幹夫殿

平成 22 年 2 月 15 日

下新町 2 区町内会

会長 山田 裕久



要 望 書

◇ 下新町 2 区 7 班を通る側溝の水流の円滑化

【理由】側溝に水が流れない為、下記の弊害が生じて大変困っている。

- ① 悪臭・蚊、ハエ、蛾などの害虫や藻の発生
- ② 融雪装置のない道路沿いに住む住民が雪捨てに苦慮

【原因】井波テキスタイル西側にある取水口より宮窪邸までの暗渠の部分に、上流から土砂・ごみ等が目皿を通過して流れ込み通水路を詰まらせる為。

【経過】▽平成 17 年 1 月 7 班住民が井波行政センターに出向き、流れを良くしてほしい旨を要望した。

▽平成 17 年 1 月 19 日 市の担当者の手配により、機械で土砂を除去。水流は確保されたが、この時担当者より今後は住民で管理するようと言われた。

▽定期的に 7 班住民で ゴムホース（20m弱）を使い何とか流れを保ってきた。

▽平成 21 年 3 月 13 日 台風並みの強風と大雨で 上流から土砂やビニール・草木などが大量に流れ込み、住民の力だけでは除去不能な事態となった。

▽平成 21 年 6 月 27 日 井波消防団の協力を得て、消火栓を使って貫通を試みたが不可能。

▽その後 住民各戸の費用負担により、業者に頼んでやっと通水できたが、今後も詰まるたびにこんなことを繰り返してはいられないので 市当局の方で何らかの改善策を是非ともお願いしたい。



取水口 ごみが溜まった状態



取水口 ごみ掃除後



取水口 取り込み側




取水口



取水口 場所1



取水口 場所2



下新町7班 宮窪宅から、石橋宅までの道路(側溝)



松長宅からの横筋(融雪装置あり)



長原宅からの横筋(融雪装置あり)



高見宅からの横筋(融雪なし)除雪後1



高見宅からの横筋(融雪なし)除雪後2



高見宅からの横筋(融雪なし)除雪前







井波町
井波今町二・三・四区、下新町三区、末広町、山下、北川(栄町)

▲23