

平成30年 2月 5日

南砺市長

田中 幹夫 殿

八日町町内会

会長 浅田 悦夫



要 望 書

(八日町通りにある流雪溝のグレーチング、及び消火栓の点検・補修について)

日頃、八日町通りについて、観光及び地域の発展にご尽力を賜り誠に有難う御座います。さて、今年は近年にない寒波により、大雪警報が多発され、町内においても、除雪し流雪溝に排雪しているところでもあります。

その時において、流雪溝のグレーチングについて、町内会会員より、目を於いて不具合を聞きました。そこで、簡略ですが点検をしたところ。また、同時に、「消火栓の場所が雪の下になって分かりにくい。」「消化水槽のマンホールに塗られた黄色の塗料が目立たなくなっている。」という意見も受けました。

これらの結果を下記に示すとともに、別紙の地図上に記載しました。

年度末が近づき、お忙しいとは思いますが、再度点検確認していただき、修理・保全・塗装等をしていただくよう要望します。

記

H29-060-001

建設課 道路河川維持係

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1. グレーチングのヒンジ破損 | 3ヶ所 |
| 2. グレーチングのヒンジのゆるみ | 2ヶ所 |
| 3. 止めピンのネジが無い(蓋が開かない) | 1ヶ所 |
| 4. 中間の止めピン自体がないもの | 7ヶ所 |

H29-060-002

総務課 防災危機管理係 (不具合はありませんが)

- | | |
|------------------|----------|
| 5. 消火栓の場所が分かりにくい | (よいとこ井波) |
| 6. 防火水槽のペイント | 4ヶ所 |

以上



別紙



- ヒンジ不良
- 止めピン無し

防火水槽の黄色のペイントがはげてきている

消火栓の表示

○ 止めピンのネジ無し

防火水槽の黄色のペイントがはげてきている

▲ ヒンジネジゆるみ