

平成30年3月22日

南砺市長

田 中 幹 夫 殿

南砺市福野北部自治振興会長

澤 田 清 治



南砺市福野上津区長

澤 田 博 行



一級河川小矢部川に係る準用河川清水川の補修について(再要望)

標記について、堤防崩壊箇所補修と、川幅極小による流量阻害等及び、上津地内のみならず、院林・柴田屋からの流末及び、東海北陸自動車道四車化による、雨水排出量増による流入量増により、異常気象時、小矢部川・旅川の異常増水から水門閉鎖した場合に、堤内地の冠水が多々発生することが想定されます。

又、石積護岸の設置年数が古く、崩壊箇所が多数見受けられ、流域阻害が甚だしく、堤防天端部の陥没により、通行不能となることが想定されるため、暫定的な補修を要望するものでありますが、完成的としは、清水川水門より上流(上津・柴田屋地内)に3面張水路(案・大型L型ブロック使用等、橋梁は大BOX等)による改修と、排水ポンプの設置ををお願い致します。


記

- ① 石積み護岸崩落。(下流を望む。)
- ② 〃 〃 。(上流を望む。)
- ③ 段差補修(橋梁と土工部の段差・約10cm。平成28年に写真付きで要望済。)
- ④ 市道路肩の亀裂。(堤防法面に亀裂。異常雨により、崩落の可能性大。)
- ⑤ 左岸橋梁背面部の陥没。(現在通行不。)
- ⑥ 右岸 〃 〃 。(〃 。)
- ⑦ 右岸 〃 〃 。
- ⑧ 橋梁上流側右岸堤防の陥没。(横断管渠の破損による。平成29年5月29日要望済)
- ⑨ 左岸橋梁背面部の陥没。(利用者多く、危険度大。)
- ⑩ ⑪ 堤防敷地外右岸部陥没。(平成29年5月29日要望済。)


注・○内数字は、添付写真番号です。

H29-069-001
建設課 道路河川維持係





福野町北部地区





①



②



③



10



11