

令和 3年 6月 15日

南砺市長

田中 幹夫 殿

自治会

金戸地区自治会

代表者名

宮 塚 功



要 望 書

当地区の振興発展・安全安心に係る下記の事業の採択や促進について、次のことおり要望いたします。

記

1. 新規要望

(1) 道路関係

①市道新町国広 線

箇所 南砺市金戸 地内

要望内容

・重点通学路であり、市道が用水を横断しているため転落の危険性があり大変危険である。現在地元自主防衛としてトラロープ柵を仮設置しているが不安であるので、事故の起こる前に転落防止策を緊急要望するものです。

②市道野下雁巻 線

箇所 南砺市金戸 地内

要望内容

・重点通学路であり、市道が用水を横断しているため転落の危険性があり大変危険である。
事故の起こる前に転落防止策を緊急要望するものです。



2. 継続要望

(1) 道路関係

①県道城端嫁兼 線

箇所 南砺市金戸 地内 (細木交差点～千福境)

要望内容

- 既設の片歩道は設置されているものの幅員も狭く舗装状態も悪い。
横には側水路があり高低差もあるので大変危険である。パイプライン工事も計画されており、この際に側溝に蓋をかけることにより用地を買収せずに改修ができるので事故の起きる前に要望するものです。

②市道野下雁巻 線

箇所 南砺市金戸 地内 (山田川金戸橋～国広間 劣化箇所)

要望内容

- 路面舗装の状態が経年劣化によりひび割れ状態にあり、走行に影響があり特に2輪車には大変危険であり路面補修を早急に要望するものです。

③市道末広千福 線

箇所 南砺市金戸 地内 (野田～千福間)

要望内容

- 路面舗装の状態が経年劣化によりひび割れ・ハチの巣状態にあり、走行に影響があり特に2輪車には大変危険であり路面補修を要望するものです。
特に金戸中団地区間は、小さな子供さんも多く、夜間の騒音も気になり状況を把握され早急に要望するものです。

位置図





①

市道末広千福 線

路面状況



②

路面状況

余 白



④

路面状况



⑤

路面状况



⑥

路面状况



①

県道城端嫁兼 線

歩道が狭く路面状況も

悪く危険



②

路面状況

余 白

③



④

路面状况



⑤

路面状况

水路状况

余 白

⑥



①

市道野下雁巻 線

起点

JAなんと本店辺りより

路面補修工



②

終点

県道城端嫁兼線より

路面補修工



③

余 白



④

路面状况



⑤

路面状况



余 白

⑥





余 白



至る 市街地

市道野下雁巻線

神本商店交差点～

北陸ニット前道路

金戸 地内

歩行者転落の恐れ



至る 市街地

余 白