

区長 池田 充

当地区の振興発展に係わる下記の事業の採択や促進について、地区住民の要望により格段の御高配を賜りますようお願い致します。

記

※市への依頼事項

2	検分箇所	安居7番地より西側 (大川八十一さん宅の西側の御手洗川内)	新	
	概要	がけ崩れ、鳥獣等の巣になっているか？		
	対策(案)	解体と整地	R06-001-001 定住・空き家対策係	
7	検分箇所	五差路 番地側の道路の法面	新	
	概要	陥没		
	対策(案)	道路法面の補強補修	R06-001-002 道路維持係	
9	検分箇所	安居417番地付近の安居交差点県道48号線沿い (山本博さん宅側の道路の法面)	新	
	概要	道路法面の崩れ		
	対策(案)	道路法面の補強補修	R06-001-003 道路維持係	
12	検分箇所	安居665番地付近 (池田正嗣さん宅前)	新	
	概要	除雪により道路舗装の破損		
	対策(案)	市道の舗装修正	R06-001-004 道路維持係	

次葉に続く



前葉より

16	検分箇所	安居4780番地付近の土蔵	新	
	概要	土蔵の崩れ、地藏林の道が危険		
	対策(案)	解体と整地		
R06-001-005 定住・空き家対策係				
17	検分箇所	安居寺墓地奥の三差路から山側(西)に約100メートルの林道で次の三差路を直進(西に)約20、30メートル付近	新	
	概要	山側からの土砂崩れ		
	対策(案)	土砂の撤去		
R06-001-006 農林整備係				
18	検分箇所	同上	新	
	概要	林道の崩れ		
	対策(案)	林道の補強		
R06-001-007 農林整備係				
20	検分箇所	安居寺墓地(安居寺の奥)の水くみ場の反対側の排水管	以前	
	概要	排水管が外れている		
	対策(案)	排水管の接続固定		
R04-011-015 道路維持係				
22	検分箇所	安居309番地と369番地の道路(堀池英三さん宅付近)	新	
	概要	道路の陥没及び水漏れ		
	対策(案)	水漏れの調査と漏れ対策		
R06-001-009 道路維持係				

次葉に続く

土木センターに連絡

3/3

前葉より

※市から県に依頼していただく事項

1	検分箇所	安居67番地付近の県道 (堀池敏一さん宅付近の県道)	新	
	概要	道路表面に凸凹あり		
	対策 (案)	県道の舗装修正		
3	検分箇所	安居7番地より山側 (付近)	新	
	概要	御手洗川内の土砂たまり		
	対策 (案)	土砂上げ		
4	検分箇所	県道279号安居112,146番地間から安居122,140-2番地間 (安川正浩さん宅付近から安川正明さん宅付近間の道路)	新	
	概要	アスファルトの陥没等により輪立ちで降雨、降雪時に水溜まりになる		
	対策 (案)	県道の舗装修正		
10	検分箇所	安居437番地付近の県道 (安田武久さん宅付近の県道)	新	
	概要	道路表面に凸凹あり		
	対策 (案)	県道の舗装修正		
15	検分箇所	安居寺下の御手洗川	新	
	概要	倒木と土砂のたまり		
	対策 (案)	倒木の撤去とその周辺の倒木になりそうな雑木の撤去		
19	検分箇所	緑地広場から西に約100メートル行った左側の御手洗川	新	
	概要	地滑り		
	対策 (案)	御手洗川の土砂上げ		

以上