令和6年9月9日

南砺市長 田 中 幹 夫 様

地域づくり協議会井波連合会 会長  $\blacksquare$ 髙 井波地域づくり協議会 三 谷 直 会長 南山見地域づくり協議会 会長 碓 井 好 山野地域づくり協議会 会長 髙 田 実 高瀬地域づくり協議会 会長 高 野 豊

紹介議員 南砺市市議会議員 才 川 昌 一 蓮 沼 晃 一 川 原 忠 史

要望 書

(令和7年度)

日頃より、井波地域の発展にご尽力賜り厚くお礼申し上げます。

井波地域としましても、地域課題解決に向けて努力しているところではありますが、行政の支援なくしては解決に及ばない課題も多々あります。

つきましては、井波地域の振興・発展に係る別紙の事業の採択及び 整備促進について、格段のご高配を賜りますよう、お願いいたします。

なお、国・県事業につきましては、市より国・県に対して、事業の 採択及び整備促進について要望していただきますよう、お願い申し上 げます。

## 南砺市井波地域要望事項

## I 郷土強靱化

近年、土砂災害や水害等の災害が頻繁に起きています。雪害も豪雪地帯の大きな問題です。災害を未然に防ぐためには、井波地域内でも砂防・治山施設整備や改修済み河川の適正な維持管理、降雪時の道路確保が必要です。また、災害時に幹線道路が通行止めとなることなく、地域の往来が広域的に可能となる道路整備も重要です。このような郷土強靱化のため、予算の確保を要望いたします。

## 1 道路整備の促進について R02-020-001 道路街路係

(1) 南砺市安全・安心な道路整備5箇年計画の整備促進について 井波地域では、高屋井口線谷地内、院瀬見線、坂下閑乗寺線など整備し ていただいています。今後も計画に従って整備を進めていただくようお願 いします。

## (2) 合併支援道路の整備について RO2-020-002 道路街路係

統合庁舎がある福光へのアクセス道路である主要地方道金沢井波線(谷 ~三清東)の整備において、特に旅川付近のS字カーブ解消を継続要望して きました。しかし、他の整備箇所に比べて優先順位が低く、抜本的な改修は 難しいため、路肩を広げてS字を直線化する部分的な改修案が提案されまし た。この改修案を県に強く要望することをお願いいたします。

## (3) 八乙女連絡道整備計画の事業化について R02-020-003 道路街路係

近年台風や梅雨前線による活発な線状降水帯により、長時間にわたる記録的な大雨による災害が頻発しています。今年度も九州から東北に至るまで甚大な被害を出し、孤立集落への支援もままならぬ大惨事となりました。

南砺市においても昨年7月の豪雨により各地で浸水被害や土砂崩れが発生し、尊い人命も奪われました。このような豪雨・豪雪時には高速道路や国道の通行止めにより、利賀、平、上平地域が一時孤立することもあります。 県西部の洪水被害の防止や流水の正常な機能維持のため建設が進められてきた利賀ダム建設工事もいよい本体工事にとりかかる段階となっています。

現在利賀ダム建設に合わせ国道 4 7 1 号利賀バイパスの整備が進められていますが、国道 1 5 6 号に接続しても大雨の際は雨量規制により通行止になることが多く、山間部においてこれまでたびたび孤立集落が発生しています。富山県において国道 1 5 6 号利賀大橋までの間の雨量規制の緩和に向けた防災対策の計画があると聞いていますが、近年の豪雨における大規模土砂崩れ等による孤立集落解消や広域観光の推進のため、バイパスの終点から井

波地域を通る国道471号につなぐ八乙女トンネルを含めた八乙女連絡道 整備計画の推進に向け、今年6月「八乙女連絡道整備計画推進協議会」が設立されました。

つきましては、八乙女連絡道整備計画が早期に事業化されるよう要望します。

# (4) 市道閑乗寺線の災害復旧について R05-009-001 道路維持係

昨今、閑乗寺公園は、多数の観光客がキャンプやオートキャンプ等で利用 拡大しています。昨年の7月の豪雨で井波木彫りの里から閑乗寺公園に至る 市道閑乗寺線が大規模な土砂崩れが発生により、現在工事中で片側交互通行 となっており大型車は通行できず、また砺波市庄川町からの迂回路は、幅員 も狭く歪曲しており、また勾配も急なことから安全な通行に支障をきたして いる状況にあります。

つきましては、一日も早く災害復旧工事を完了されるよう要望します。

## 2 克雪体制の確保について R02-020-005 道路維持係

(1)除雪オペレーターと市有除雪機械の確保について

地域の建設業協会は冬期道路除雪や災害時の対応等、地域の安全・安心を 支える重要な役割を果たしていますが、年間の仕事量の減少によりオペレー ター不足が深刻となっています。

つきましては、引き続き、降雪時、災害時に瞬時に対応可能な必要最小限の人員確保ができるよう支援をお願いします。また、除雪機械についても、昨今建設業者は自社保有からレンタルに切り換えており、道路幅員に見合った効率的な除雪も困難となっている現状を鑑み、市有除雪機械の増強並びにオペレーター不足を解消するため 2 人作業から 1 人作業にできるような機械設備の改修等を要望します。

## Ⅱ 安全・安心(交通安全、消防)

1 信号機の設置について R02-020-006 生活安全係

交通広場前交差点の主要地方道金沢井波線は緩いカーブと下り坂のため、 大変危険で信号の設置もしくは車両に注意喚起する表示が必要です。この交 差点は工事中の谷今町線が合流する場所になります。本工事の完成の暁には 安心して通行できるよう、本交差点に信号機の設置を関係機関に働きかけて いただきますよう要望します。

また、北陸銀行前交差点は、児童の通学路であり、現在4方向からの車両全て一旦停止することとなっていますが、大変見通しが悪く交通量が多いため危険な状況です。さらに、一般地方道金沢井波線信農公民館前交差点は南

方向から来る車両は大変見通しが悪い状況です。安全確保のため停止補助線を表示して頂きましたが、それでもカーブのため見通しが悪く危険です。両交差点にも信号機の設置を関係機関に働きかけていただきますよう要望します。

### R04-021-001 公園·河川係

2 東梅谷川水路改修について L=100m W0.9m×H0.7m 東梅谷川の上流部は東梅谷川砂防事業により洪水調整機能を持ったもので整備されましたが、下流(井波環状線より下流域)は未改修であり市営墓地区域の雨水も砂防事業計画区域とは別に流入しており、平成30年の台風21号豪雨では瑞泉寺境内で溢れた川水が山門を越え高岡門から階段を下り、八日町通りに流れ出し、沿線家屋に床下浸水の被害が発生しました。また、昨年7月の集中豪雨でも瑞泉寺境内に川水が溢れ、あわや大惨事となるところでした。南砺市土砂災害ハザードマップでは土石流災害警戒区域として八日町、六日町、三日町、藤橋、畑方、松島、北川、東町と市街地の広範囲にわたって指定されており、住民は大変不安に感じています。

つきましては、早急に水路改修されるよう要望します。

3 松島谷流路溝整備について R04-021-002 公園・河川係

松島谷の流末は松島浄水場に流入しています。上流部は砂防堰堤が整備されていますが、砂防堰堤から下流の浄水場までは流路溝が整備されておらず、豪雨時には土砂の流入も見られます。地権者には概ね了解をいただいておりますが、1名の地権者については戦後不明となっていました。しかし、令和3年度地権者が判明し、南砺市への登記移管をしたとのことですので、流路溝整備に向けて調査し、事業化が進むよう要望します。

R04-021-003 4 防災行政無線が聞き取れるか調査とスピーカー等の増設 防災機器管理係 山見町並町内をはじめ、防災行政無線が聞き取れないという地区や町内が いくつかあります。いうまでもなく、防災行政無線は防災、応急救助、災害 復旧、行政事務に関して重要な役割を担っています。聞き取りにくい地区や 町内がないか調査をしていただき、スピーカーの設置場所を増やす等の対応 を要望します。

R06-007-001 5 災害時生活用水の確保について(東洋紡工業用井戸の活用) 防災機器管理係 今年の1月発生した能登半島地震では、飲料水・生活用水の不足が被災者を困 窮させました。このことから万が一の場合に備えて、身近に生活用水を確保できるよう な備えが大切です。井波地域には、本年操業を停止した東洋紡井波工場に工業用 水としての井戸設備が岩屋地内に2基、山斐地内に1基の合わせて3基あります。操 業停止により井戸は停止しているものと思いますが、災害時には被災者の生活支援 のため開放し、飲料水・生活用水の確保について東洋紡との協定の締結を要望します。

## Ⅲ 公共交通

1 なんバス新路線の設置について R03-018-002 交通政策係

高瀬地区には、現在井波~福野(加越能バス)と井波~福光(加越能バス・なんバス)の2路線がありますが、いずれも高瀬地区の北側と南側を通っています。従って、高瀬地区を縦断したり、中央部を横断したりする路線がないことから、バス停まで遠い世帯が多い状況です。

つきましては、高齢者も利用しやすいように、高瀬地区中央部を通る井波 ~福野路線(市民病院~アスモ~大宮司~八塚~福野市民センター~福野駅) の新設を、福野地域高瀬西地域づくり協議会と共に要望します。

## IV まちづくり検討会議からの提言に向けた取組支援等

1 八日町通り・本町通り(上新町)の道路横断電線等の地下埋設化による景 観保全について R03-018-003 都市計画・用地係

日本遺産・井波の象徴である、瑞泉寺から石畳の八日町通り・本町通り(上新町)には、多くの彫刻工房や町家、歴史的建造物が軒を連ねています。この魅力を発信し、多くの観光客を呼び込むためには、風情のある景観が重要と考えますが、現在蜘蛛の巣状に道路横断している電線類が景観を阻害しています。

ついては、道路横断電線等の地下埋設化を行うことで、景観保全に努めていただきますよう要望します。

## m V 鳥獣被害防止 R02-020-013 林政係

1 イノシシ被害防止に関する地域間連携による対応及び市助成金支給対象の 拡大について

昨今、イノシシの個体数増加による農作物被害や、道路法面の掘り起こし被害が発生し、掘り起こした石が道路に落ちることもあります。農作物被害防止のためには、電気柵や恒久柵の設置も有効でありますが、農業従事者の高齢化・減少により負担が大きいのが現状であります。さらに、自地区・地域の侵入防止柵の設置のみでは根本的な対応にはならず、隣接地域が一体となって侵入防止柵をつなげ山から下りてこない方策が必要であります。

つきましては、イノシシ被害防止に関する地域間連携による対応をお願い したく要望します。 また、市の助成金は町内単位の事業のみが支給対象となっていますが、個人所有の田畑にも支給対象を拡大されるよう要望します。一方現在の電気柵は10日に一度点検のため巡回しなければならないなど負担が大きく、高齢化への対応としても将来的には鋼製の恒久柵の設置が望まれることから市として恒久柵の設置に向けて予算化等要望します。

## VI その他

1 ケヤキの森整備について R03-018-005 林政係

平成2年の井波町開町600年記念事業で欅を植林した「ケヤキの森」一帯は、30年以上経過した現在、かなり荒れた状態になっています。そこで、今年度、地域づくり井波連合会に「井波みんなの森整備委員会」を設置し、下草刈り・間伐・枝打ち等の整備を進めていくこととしています。

つきましては、引き続き、保安林整備、治山事業として、国や県に働きかけていただくよう要望します。

## VII 《国·県要望》

1 道路網の整備促進について

旧市町村間を結ぶ一般国道、主要地方道について交流の促進や安全なまちづくりを進めるためにも路線の整備促進を関係機関に働き掛けていただきますよう要望します。

#### 整備促進

#### 【一般県道】

- (1) 一般県道井波福野線(南砺市飛騨屋~南砺市井波軸屋)の整備促進について
  - ① 飛騨屋地内民家連たん地区の両側歩道化検討
  - ② 旧井波町において用地先行取得済区間の整備着手
  - ③ 年代交差点からの拡幅計画策定
- (2) 一般県道井波福野線と市道清水明北市線交差点の横断暗渠用水 路及び県道沿いの用排水路の改修について

横断暗渠用水路は、現在上流側がクランク状態でまた用水路内に塩化ビニール管が設置されているため、流れが悪くゴミ等が大量に溜まる状態です。今年3月地元と貴土木センター職員との立ち合いにより撤去することを確認しました。

つきましては、交差点改修工事の際には、暗渠用水路改修をい

ただきたく要望します。

また、県道南側にある用水の取水口が道路下の暗渠内にあり、 水門が取り付けられていないため、流量の多いときは水路から用 水のオーバーフローが発生しています。改修計画では取水口が変 わると聞いていますが、それに併せて流量調整用の水門の取り付 けを要望します。

県道北側の旧髙山酒店前の側溝の排水を南側の用水に流す構造となっていますが、南側の水路から北側側溝に逆流し、また側溝も経年劣化で水漏れがしており飛騨屋221番地の水田が乾かない状態が日常化しています。つきましては、県道改修に併せ側溝の整備及び側溝の排水方法の整備を要望します。

(3) 一般県道小森谷庄川線(南砺市高屋〜砺波市庄川町天正)の整備 促進について

#### 【都市計画道路】

(4) 都市計画道路谷今町線2期の整備促進、並びに主要地方道金沢井 波線交差点(交通広場前交差点)への信号機新設について

#### 新規整備計画

#### 【国道】

(5) 八乙女トンネル開設を含めた八乙女連絡道整備計画の具体化について

#### 【主要地方道】

(6) 主要地方道金沢井波線(南砺市谷~南砺市三清東)の事業化について

特に、三清東地内旅川付近の S 字カーブ解消のため、路肩を広げ、S 字を直線化する部分的な改修整備を要望します。

(7) 主要地方道井波城端線(南砺市谷~南砺市城端)の整備促進について

五領島地内までは拡幅工事が完了しているが、川原崎・沖地内も 拡幅工事を進めていただくよう要望します。

(8) 主要地方道新湊庄川線と市道井波環状線との接続路線の計画策 定について

井波市街地から富山市・射水市方向へ向かう際に、井波環状線を経由し主要地方道新湊庄川線を利用される方が多い状況です。しか


しながら、国道156号との接続がクランク状であり、通行性・利便性向上のため新湊庄川線を井波環状線と一体化できるルート計画の策定を要望します。

#### 2 県管理河川堆積土砂の浚渫について

上流より流出した土砂が河道部に堆積し、豪雨時における災害の原因になるとともに、雑草が繁茂し害虫の発生の原因となっています。

つきましては、堆積土砂の浚渫について関係機関に働き掛けていただきま すよう要望します。

(1) 干谷川(干谷川橋より下流、院瀬見地内・沖地内・三清東地内) 浚渫について



南砺市ブランド戦略部長 様 農政課長 様 森林・農地整備課長 様 文化・世界遺産課長 様

要 望 書

日頃より、当地域の振興に多大なご支援をいただいていますことに感謝申し上げます。

さて、標記の件にあたり、下記の項目について地域住民の要望を提出いたします ので、ご査収の上ご高配賜りますようお願い申し上げます。

記

1 林道丸山線東城寺地内横断暗渠水路改修と路面整地についてR04-021-007 **農林整備係** 当横断暗渠水路は長年にわたる山林からの土砂で埋まってしまい、林道に排水 や土砂が溢れて荒れた状態になっています。豪雨になると、道路が水没するため、 現在、足場板を渡して車の通行をしているところです。

暗渠水路改修と路面整地の工事については、総合的な調査をし、県単の事業でできないかなど検討して取り組みたい。しばらく時間が必要との回答をいただきましたが、前述のような状況ですので、早急に事業化いただきますよう要望します。

2 勧行寺川の管理者明確化及び土砂浚渫について R05-009-005 農林整備係 高瀬地区の勧行寺川は、高瀬遺跡やあずまだち高瀬周辺を流れており、景観保持 の観点から重要な河川であります。このため、河川提の草刈り等は地区住民が行っ ていますが、河川には土砂が堆積した状態になっています。

勧行寺川は、河川法が適用される一級・二級河川ではないために、国や県は管理していません。これまで市では勧行寺川は県営かんがい排水事業で整備された土地改良区施設であるとの見解で、対応していただけませんでした。ところが、かつて井波町時代は、この川が複数の土改にまたがっていたことから、どの土改が移管を受けるか調整がつかず、結局県より井波町が譲与を受けて何度か浚渫を行ってきた経緯があります。しかし、南砺市になってからはそれが滞っています。

令和4年度に南砺市土地改良区に管理区分の明確化について要望したところ、明確な回答は得られませんでした。

このことから現在管理するものがなく、地元住民は景観保持や環境悪化に苦慮しているところです。

つきましては、市において改めて管理者の明確化を図っていただくとともに、井 波町時代の前例に従い景観保持及び洪水防止による安全確保を図るため早急に土 砂浚渫をしていただきたく要望します。

3 林道の適正管理について R05-009-006 農林整備係

夏場になると林道沿いの樹木の枝が道路を塞ぎ、山の管理や散策の車両の安全な走行に支障をきたしています。また、大雨の後の土砂崩れで通行できない箇所も数か所あります。昨年の豪雨による林道丸山線及び林道院瀬見線の側溝の土砂上げや破損個所の復旧、通行障害となる土砂撤去等をお願いするとともに、普段から山の適切な管理や多くの方々に安全に山に親しむ機会を提供するため、年数回の枝の撤去や草刈、定期的な側溝の清掃などこれからも引き続き林道の適正な管理をしていただくよう要望します。

4 豪雨災害による土砂崩落地の復旧 R06-007-002 農林整備係

昨年7月の豪雨による院瀬見地内の被災箇所も概ね復旧されてきつつありますが、規模の大きかった災害箇所は未だに山肌が崩落し土石流の爪痕が残っており今年度の農作業は断念せざるを得ない状況となっています。ついては、院瀬見562番地農地西側と院瀬見77番地農地西側の崩落土砂流出箇所の早急な復旧を要望します。

5 連代寺地内ため池及び沢水の漏水修理について R06-007-003 農林整備係 連代寺上部のため池の堤体に穴が開き漏水のため貯水能力がなく受益の圃場で は水田の作付けができない状況でありまた、沢水の水路は土のみでできた用水のため漏水が激しく山際の排水路に流れ込んでいるため付近の木の成長を阻害しています。ついては、ため池及び沢水水路の早急な漏水修理を要望します。


6 管理不全家屋等の鳥獣対策について R06-007-004 林政係

市内に点在する管理不全の家屋や屋敷林には、サギやタヌキやハクビシンなど 多くの鳥獣が巣を作り棲み付いています。これらは大きな鳴き声を出したり悪臭 をまき散らすとともに病原体の感染リスクなど付近住民は大変不安を感じていま す。

ついては、これら管理不全の空き家の撤去や敷地に生息する有害鳥獣の駆除を要望します。

7 日本料理店ろくざんさ(旧井波美術館)前の木柱の道標の更新について 八日町通りの旧井波美術館前に設置してある木製の道標は、かつて高岡や金沢 への距離を刻んだ大変歴史的にも価値のあるものですが、経年劣化により色あせ て文字が見えにくくまた、道路との接地部分が腐食し転倒のおそれがある大変危 険な状態となっています。ついては、早急な更新を要望します。

R06-007-005 世界遺産・文化財係



南砺市ふるさと整備部長 様 道路整備課長 様 建設維持課長 様

要 望 書

日頃より、当地域の振興に多大なご支援をいただきますことに感謝申し上げます。 さて、標記の件にあたり、下記の項目について地域住民の要望を提出いたします ので、ご査収の上ご高配賜りますようお願い申し上げます。

記

#### 1 道路整備等

南砺市安全・安心な道路整備5箇年計画の整備促進について、井波地域では、高屋井口線谷地内、院瀬見線、坂下閑乗寺線など計画に従って整備していただいています。さらに、次の道路整備等について継続及び新規に要望します。 R04-021-008

- (1) 市道高屋井口線二万石用水歩道橋新設工事について(高屋地内) **道路街路係** 本線は、通学路として歩道が整備されておりますが、民家1軒を残して工事が中止されております。歩道の効果を発揚するため、二万石用水に歩道橋を架けられたく要望します。
- (2) 市道山斐高屋線舗装新設について (高屋地内) R05-009-007 道路維持係 市道山斐高屋線は、二万石用水沿いに整備された路線ですが、砺波市境から県

道小森谷庄川線までの区が未舗装となっており、車両の走行に支障をきたしています。

つきましては、安全な走行ができるよう当該区間の舗装新設を要望します。

## R03-019-001 道路維持係

(3) 坂下地内道路の市道格上げ及びアスファルト舗装新設について(東町地内) 坂下地内の市道閑乗寺線から井波木彫りの里の後ろ(東側)を通り、坂下大型 貯水槽付近、小矢部製作所前を経由し市道閑乗寺線に戻る道路について、以前よ り地元東町町内会から要望書を提出しておりますが、市道への格上げを再度要望 いたします。

この道路の沿線には6棟の住宅と1棟の工場があり、井波地内全域の消雪の水源である消雪用貯水槽の管理用道路も兼ねている大切な道路であります。途中市道でないことによる未舗装部分も存在しており、以前の要望時には「この道路は法定外道路であるが、除雪は市道並に行う」との回答をいただきましたが、市道のような除雪はできていません。また、将来、住宅の建替え等に市道でないことによる影響があるのではないかと地区民は心配しています。

旧井波町時代にはこの道路の一部は町道であったのではないでしょうか。どのように法定外道路に至ったのかその経緯についてもお示し頂き、市道への格上げとアスファルト舗装新設について強く要望いたします。

(4) 市道閑乗寺線拡幅工事について R04-021-009 道路街路係

昨今、閑乗寺公園は、多数の観光客がキャンプやオートキャンプ等で利用拡大しています。このため、これまでも市道閑乗寺線の拡幅や整備を積極的にしていただいています。更なる道路の拡幅箇所として、坂下の 12m道路最終点から赤祖父林道の入口までの工事を要望します。

- 2 道路維持等について
- (1) 市道東城寺線舗装補修 R04-021-014 道路維持係

本線は東城寺集落の中を通る市道で、冬季路面確保のため、路面流水が施されています。しかし、養豚団地への資材搬入路線として長年使用されてきたため、路面の均平性が損なわれ雪が残り、通行に支障をきたしていました。令和3年に養豚団地が廃業され、今後大型飼料搬送車等の通行による道路の損傷の恐れがなくなったことから、流水が均一に流れるようオーバーレイ舗装を実施されたく要望します。

(2) 砺波南部広域農道院瀬見地内歩道樹木の適正管理について R04-021-015 道路維持係本農道院瀬見地内歩道に植えてあった低木は、環境保全事業で手入れをしてき

たにも拘わらず、ほとんどが枯死した状態であります。歩道の路肩にはラベンダー及び彼岸花を植栽していますが、枯死した低木により景観が悪くなっているため、植替えまたは撤去など適正管理をしていただきたく要望します。

- (3) 市道清水明専勝寺線専勝寺地内の路面整備について R04-021-016 道路維持係 市道清水明専勝寺線、専勝寺地内の農機具格納庫前の路面に多数のひびが広範 囲に生じているため、修復を要望します。
- (4) 除雪作業効率化対策について R04-021-017 道路維持係

市道飛騨屋利屋線は、道幅が狭く北側水田面との高低差もあり、除雪作業に支障を来しています。また、市道清水明専勝寺線は、北側はガードレール南側は水路で雪を落とさない作業をするため除雪作業が遅れています。このようなことから、いずれの路線でも通勤時の通行障害が発生しています。

ついては、用水に金網を敷いて、その上に除雪した雪を乗せるなど検討していただき、通勤時間に間に合うよう除雪していただく要望します。

(5) 冬期間における通学路の確保について R05-009-002 道路維持係

井波小学校の通学路となっている市道井波環状線の大門橋歩道部分は消雪装置が整備されていますが水の出が悪く、また、機械除雪で歩道部分に雪を積み上げられ、子ども達は交通量の多い車道部分を通らざるを得ない状況となっています。通学路全体が安全に通行できるよう適切な歩道除雪を要望します。

また、南山見及び高瀬地区の子ども達の通学路となっている南砺井波城端線高瀬地内の東側歩道は除雪路線となっていないことから、子ども達は車道部分を歩いて登下校しています。安全な通学路の確保を図るため新規に歩道除雪を要望します。

- (6) 環状 1 号線栄町地内案内標識の大型化・固定化について R04-021-018 道路維持係 環状 1 号線栄町信号機の北側に設置されている案内標識は、風により大きく揺 れ落ちないか心配です。揺れないように固定化するとともに、信号機南側設置の 看板と同じ大きさに拡大していただきますよう要望します。
- (7) 市道井波院瀬見線院瀬見地内路肩法面補修について R04-021-019 道路維持係 路盤が雨水等で軟弱となり、路肩、法面等が崩壊しつつあります。早急な補修 を要望します。
- (8) 市道井波院瀬見線西大谷川橋段差修復について R04-021-020 道路維持係

西大谷川に架かる橋と道路の路面に段差があり、車が通行する-際には強い衝撃と大きな音がします。段差を修復する工事を要望します。

- (9) 清玄寺池田勲宅前市道の路肩法面補修について R04-021-021 道路維持係 路盤が雨水等で軟弱となり、路肩、法面等が崩壊しつつあります。早急な補修 を要望します。
- (10) 山見地内市道の土留ブロックの改修について R05-009-008 道路維持係 道路の土留ブロックがずれてきている箇所が2か所あり、崩壊や路面沈下の危 険があるので早急な改修を要望します。
  - ・山見地内市道釜土山見1号線と市道山見19号線の交差点の擁壁と路面に隙間 が生じている。
  - ・山見地内山見873-1付近の土留ブロックがずれてきている。

R05-009-009

- (11) 山見地内市道の交差点側溝蓋のグレーチングへの布設替えについて 道路維持係 市道山見3号線と市道釜土4号線の交差点に設置されている側溝鉄板蓋が老朽 化によるがたつき等により車両の走行に支障があることから、グレーチングへの 早急な布設替えを要望します。
- (12) 山見地内市道山見16号線側溝の補修について R05-009-010 道路維持係 市道山見16号線の井波郵便局付近の側溝コンクリート壁が破損しているため、 早急な補修を要望します。
- (13) 野能原地内市道清水明北市線の街路樹の伐採について R05-009-011 道路維持係 市道清水明北市線の野能原共同墓地横交差点付近の街路樹につい-+ては数年前 に数本を伐採してもらったが、いまだにS字カーブのため交差点を横断する時見 通しが悪く走行車が見えない、また、交通標識も街路樹に隠れて見えないなど大 変危険な状況となっています。

つきましては、年数回の街路樹の剪定だけでは状況が改善しないため、更なる 街路樹の伐採を要望します。

(14) 京願町地内市道山見3号線暗渠鉄板蓋修繕について R06-007-006 道路維持係 山見3号線(山見通り)の山見1760番地奥田宅前及び山見1766番地志ようず 仕出し店前の暗渠に鉄製の蓋(双方とも2枚1組)が設置してあるが、鉄板が反 り返り車の通行により大きな音と振動が発生するため早急な修繕を要望します。 (15) 安室地内安室1号線及び安室2号線の消雪設備修繕について

市道安室1号線及び安室2号線には消雪パイプが設置されているが、数年前から降雪時に水が出なくなり、機械除雪もできないことから沿線住民は降雪時通行に大変支障が生じていることから、早急に調査を行い消雪設備の修繕を要望します。

#### 市道専勝寺院瀬見線

(16) <del>市道高屋井口線</del>安室地内の路面整備について R06-007-008 **道路維持係** 市道専勝寺院瀬見線市道高屋井口線の安室地内の安室公民館前の路面に多数のひびが広範囲に生 じているため、修復を要望します。

#### 市道高屋井口線

(17) <del>- 市道専勝寺院瀬見線</del>安室地内の路面整備について R06-007-009 道路維持係 市道高屋井口線 市道専勝寺院瀬見線の安室地内の野村木材付近の路面に多数のひびが広範囲 に生じているため、修復を要望します。

#### 3 水路改修について

(1) 川原毛谷 水路線形改良 L=70m R04-021-023 公園・河川係 川原毛谷上流部は県営治山事業により、堰堤や流路工が整備されていますが、下流部の人家連たん地区の改良は進んでおらず、7月の豪雨時には、土砂が市道高屋井口線を塞ぎ一時通行止めとなりました。

連たん地区に影響を及ぼす区間について水路の線形を改良するよう要望してきたところ、土石流の危険箇所なので県の事業でできないか、また、治山事業でできるのか土改の事業なのかなど検討してみるとの回答を得ました。

つきましては、早急に事業化がなされるよう要望します。

R04-021-001 (2) 東梅谷川水路改修について L=100m W0.9m×H0.7m 公園・河川係 東梅谷川の上流部は東梅谷川砂防事業により洪水調整機能を持ったもので 整備されましたが、下流(井波環状線より下流域)は未改修であり市営墓地区域の 雨水も砂防事業計画区域とは別に流入しており、平成30年の台風21号豪雨では瑞泉寺境内で溢れた川水が山門を越え高岡門から階段を下り、八日町通りに流れ出し、沿線家屋に床下浸水の被害が発生しました。また、昨年7月の集中豪雨では昨年に続き瑞泉寺境内に川水が溢れ、あわや大惨事となるところでした。南 砺市土砂災害ハザードマップでは土石流災害警戒区域として八日町、六日町、三日町、藤橋、畑方、松島、北川、東町と市街地の広範囲にわたって指定されてお

つきましては、早急に水路改修されるよう要望します。

り、住民は大変不安に感じています。

- (3) 栄町地内市道出村道3号線の側溝蓋の設置について R05-009-012 道路維持係 栄町地内市道出村道3号線の側溝は、通常時から水量が多く、また大雨時には 更に増水します。子どもや高齢者の転落防止のため早急な側溝蓋の設置を要望し ます。
- (4) 栄町地内市道井波環状線の側溝改修について R05-009-013 道路維持係 栄町地内市道井波環状線の新用水に排水する側溝は、出口部分が折れ曲がって いるため、近年の大雨時には側溝が溢水し道路や住宅に流れ込んでいます。住宅 の浸水被害を防止するため、側溝改修等早急な抜本的対策の実施を要望します。
- 4 河川転落防止柵の改修について R04-021-027 公園・河川係

河川転落防止柵は、住民の安全確保には欠かせないものでありながら、破損が進行し危険な状態が続いている箇所があります。これまで、河川管理者(砺波土木センター)に改修等を要望してきました。設置場所の道路等が市所有であれば、市で行ってほしいとの回答でした。

つきましては、大変危険な状態が続いているので、次の2か所について早急に改 修等を行っていただきますよう要望します。

- (1) 中江川(沖地内) 転落防止柵改修について
- (2) 干谷川 (三清地内) 転落防止柵改修について
- 5 交通安全施設整備について


カーブミラーの設置について

- (1) 山見地内市道山見3号線と市道釜土4号線の交差点は、建物の陰で見通しが 悪いため早急なカーブミラーの設置を要望します。R05-009-015 道路維持係
- (2) 坪野地内市道南砺井波線の井波カントリー交差点が建物の陰で見通しが悪いため早急なカーブミラーの設置を要望します。R05-009-016 道路維持係
- (3) 坪野地内市道高屋井口線と市道八塚山見線の交差点が井波小学校からは鋭角でまた建物の陰で見通しが悪いため早急なカーブミラーの設置を要望します。

R05-009-017 道路維持係

#### 6 消雪用水施設維持

(1) 向川消雪用水取水口の土砂撤去 R06-007-010 道路維持係 山見通りの消雪の水源として、向川の消雪用水取水口から取水するため、これ まで地元町内において取水口のごみ等を取り除くなど維持に努めてきたが、近) 年土砂等が堆積し住民の力では対応できないことから、消雪水源の確保のため 南砺市において土砂等の撤去を要望します。



南砺市教育長 様 教育部長 様 教育総務課長 様

> 地域づくり協議会井波連合会 会長 髙 田 会長 田 は 会長 ではしまする。 会長 ではいずくり協議会 会長 ではいずくり協議会 会長 ではいずくり協議会 会長 ではいずくり協議会 会長 高瀬地域づくり協議会 会長 高瀬地域づくり協議会 会長 高瀬地域でより協議会 会長 高瀬地域でよりは議会

要望 書


日頃より、当地域の振興に多大なご支援をいただいておりますことに感謝 申し上げます。

さて、標記の件にあたり、下記の項目について地域住民の要望を提出いた しますので、ご査収の上ご高配賜りますようお願い申し上げます。

記

1 専勝寺スクールバス停の安全対策について R06-007-011 教育総務課総務係 専勝寺スクールバス停は待合室が用水上に整備されています。また、歩 道が反対側にあり、バスを待つ児童は狭い路側帯で待機しなくてはなら ず、特に冬期間は積雪もあり大変危険な状態です。

昨年度はバス停に窓を新設していただきましたが、児童の用水転落防止のため、待合室横の用水上に転落防止柵を設置するなど安全対策をしていただくよう要望します。



南砺市市民協働部長様南砺で暮らしません課長様

地域づくり協議会井波連合会 会長 髙 田 会長 地域づくり協議会 会長 ではないでは、 一次のは、 一次

要 望 書

日頃より、当地域の振興に多大なご支援をいただいておりますことに感謝 申し上げます。

さて、標記の件にあたり、下記の項目について地域住民の要望を提出いたしますので、ご査収の上ご高配賜りますようお願い申し上げます。

記

1 市内全域の街路灯などの LED 化の推進について R06-007-012 生活安全係 水銀に関する水俣条約により水銀灯は 2021 年 1 月 1 日より製品の製造・輸 入が禁止されています。また、一般照明用の蛍光ランプについても製造・輸 出入を、2027 年までに段階的に廃止することが決定されました。他の自治体 に遅れることなく、防犯対策の面からも市内の街路灯の早急な LED 化対策を 講じられるよう要望します。

南砺市総合政策部長 様 政策推進課長 様 情報政策課長 様

> 地域づくり協議会井波連合会 会長 髙 田 会長 田 は 会長 ではしまする。 会長 ではいずくり協議会 会長 ではいずくり協議会 会長 ではいずくり協議会 会長 ではいずくり協議会 会長 高瀬地域づくり協議会 会長 高瀬地域づくり協議会 会長 高瀬地域でより協議会 会長 高瀬地域でよりは議会

要 望 書

日頃より、当地域の振興に多大なご支援をいただいておりますことに感謝 申し上げます。

さて、標記の件にあたり、下記の項目について地域住民の要望を提出いた しますので、ご査収の上ご高配賜りますようお願い申し上げます。

記

1 市営バスの停留所の新設又は自由乗車区間の設定についてR06-007-013 交通政策係 市営バス井波福光線の里領地区の最寄りのバス停は、五領島の八乙女ファーム事務所付近か三清東とその間2kmの距離があり、里領地区からは1~2km離れており、免許返納の高齢者にとっては利用しにくい状況となっています。ついては、利便性の向上のため五領島と三清東のバス停の中間にバス停を新設するか、又は特例として自由乗車区間の設定のいずれかを要望します。

R06-007-014 防災危機管理係

2 三清東地内の旅川水位の南砺市ホームページへの共有について

旅川の三清東地内の水位は、現在リアルタイムに富山県河川海岸カメラ・水位情報で見ることができます。気象変動により昨今頻発するゲリラ豪雨などにいち早い避難行動をとるための情報収集には、身近な南砺市ホームページで水位情報の確認できることが極めて有効だと考えられます。ついては、南砺市ホームページに県河川水位情報を共有されるよう要望します。

