


南砺市長 田中 幹夫 殿



平成 22 年 9 月 24 日

自治会 今町一区町内会

代表者名 太嶋 明雄

連絡先氏名 太嶋 明雄

要 望 書

当地区の振興発展に係る下記の事業の採択や促進について、地区住民の要望でありますので、格段のご高配を賜りますようお願い致します。

記

1. 消雪装置の改修の 2 件

市道山見中江線

- (1) 地方主要道路城端・庄川線の今町 1 区吉原正人理容店（井波 2088）より井波行政センターに至る道路に設置されている消雪装置は設置当初の噴水型(旧式)の装置で、水圧により、出水量が不安定で「水圧が高圧時、出水量が大になり歩行者は水がかからないよう注意して歩行しなければならない」
「水圧が低圧時、出水量が少になり、交差点付近は消雪が行われず、歩行者は歩行に困難を伴います。自動車はスリップ事故の原因になります。」

冬季に毎年 2 回以上、町内を挙げて除雪に従事しております。

※ 場所は、別紙に(地図・写真)を添付し、地図に (A) 点と記載

市道今町山下町線

- (2) 今町 1 区太嶋明雄宅(井波 2016-1)と今町 2 区大江省一宅（井波 2014）の区境で、地方主要道路城端・庄川線より『〇来（まるく）』（山下 560）至る道路に設置されている消雪装置は設置当初の噴水型(旧式)の装置で、水圧により、出水量が不安定で「水圧が高圧時、出水量が大になり歩行者は水がかからないように歩行するのは困難です。」
「水圧が低圧時、出水量が少になり、交差点付近は消雪が行われず、歩行者は雪の為に歩行に困難を伴います。自動車はスリップや脱輪の事故原因になります。」

この地点は、冬季以外でも年 2～3 回の脱輪事故があります。

※ 場所は、別紙(地図・写真)を添付し、地図に (B) 点と記載

上記 2 件は通学路でもあり、児童の安全上、瞬速の解決を要望致します

2. 消雪装置の新設の 1 件

市道堀之内北川線

- (1) 今町 1 区大橋亮輔宅(北川 5 7 6)と今町 2 区長田神具店(北川 5 7 4)の区境で、地方主要道路城端・庄川線より木崎野に至る道路で今町 1 区大橋亮輔宅より 60m 程のところにある道路(藤崎英進宅(北川 5 9 7)より長田恒夫宅(北川 6 00-1))に新設置の消雪装置の設置を要望致します。

理由

- 1) 道路には 3 軒の家があり、流雪溝もありますが、
藤崎英進宅は現在、住居人がいません。したがって車庫横の駐車場前は、
除雪されず凍結・凍雪で今町一区町内会館を利用時、大変難儀しております。
野原シゲ宅は高齢の為、除雪は期待出来ません。

2) 冬季に毎年2回以上、町内を挙げて除雪に従事しております。

※場所は、別紙(地図・~~写真~~)を添付し、地図に(C)点と記載


以上3件につきまして、新調の消雪装置は現在の国道471号線内(井波597-1～781)に設置
されております新型の噴水式(水の弾道が低い方式)に改修をお願い致します。

3.流雪溝の水量の増量の要望

今町1区島田しげ子宅から今町1区大橋亮輔宅まで、流雪溝の傾斜度が小の為
流れている水量も少なく雪が流れにくい・詰まり易いです。

他の水系で流れている水量の1/3～1/5位しか流れていません。

以下余白



波能電機商会
0434

別記
イングランド
たかた
0217

別記
林クリーニング
工場
(大津製作所)

別記
匠雲堂岡田商店
(岡田栄吉)
04554

別記
養護老人ホーム
寿荘
井波
匠高森工務店
0843



