


平成 23 年 8 月 16 日

南砺市長 田中 幹夫 殿

両百瀬振興協議会
会長 南田 光博



住所 南砺市利賀村上百瀬 208 番地
電話 0763-68-2732

要　望　書

当地区の振興発展に係る下記の事業の採択や促進について、地区住民の要望でありますので、格段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

記

- ①利賀スノーバレースキー場における土砂流出被害箇所の早期復旧
- ②中村地区「百瀬川連絡道」橋手摺破損に対する早期修繕

以上



①利賀スノーバレースキー場における土砂流出被害箇所の早期復旧



平成 23 年 2 月 26 日に発生した土砂崩壊によりグレンデ「F コース」の路肩幅が狭くなり、また林間コース上部に倒木が不安定な状態で現在も残存しています。利賀村地域の活性化に欠かせない重要な施設ですので、早急な復旧処置をお願いいたします。

平成 23 年 2 月 26 日撮影

「F コース」




平成 23 年 7 月 8 日撮影

「林道より崩壊箇所上部」




※他写真については別紙参照

②中村地区「百瀬川連絡道」橋手摺破損に対する早期修繕




中村地区の「百瀬川連絡道」にかかる橋 2箇所の手摺が積雪のため破損しております、歩行者にとって危険な状態となっています。地域住民のみならず、観光客も使用する遊歩道でありますため、早期の修繕をお願いいたします。

下流側橋




上流側橋



2月26日撮影

Fコース下部より
現場上部



Fコースより



Fコースより



2月26日撮影


Fコースより



林間コースより上部




林間コースより下部



4月18日撮影


Fコースより



Fコースより



Fコース～林道 中間部



4月18日撮影

林道より現場上部



林道より現場上部



7月8日撮影

23年2月26日雪崩、土砂流出被害写真 スノーバレー利賀

5

Fコースより



Fコースより



Fコースより



7月8日撮影

Fコース～林道中間部



林道より上部



林道より下部

