

南砺市長 田中 幹夫 様

要 望 書

平成 25 年 4 月 25 日

南砺市 山見町並町内会②



4/18、土木課、井波GC現場立会 済

平成 25 年 4 月 25 日

南砺市長
田中 幹夫 様

南砺市 井波地区
山見町並町内会
町内会長 野原孝志
住 所
連絡先



要 望 書

当町内の発展振興に係る下記の事業の採択や促進について、町内住民の要望を提出いたしますので、格段の御高配を賜りますよう、切にお願い申し上げます。

記

1. 市道（山見坪野 2 号線）の路肩側溝について

当該市道におきまして、側溝流水が強風と大雨に起因する路面溢水を引き起こし、近接する民家が床下浸水の危機にさらされる事例が発生いたしました。過去におきましても同様の事例が発生しておりまして、安全安心を最優先とする町内（地域）づくりを目指している者として非常に不具合を感じております。

別紙に要因を記述いたしますので、速やかなる改善に向けて町内住民の声を代表して、ここに要望いたします。



別紙

市道山見坪野 2 号線路肩側溝の溢水について

昨年 11 月 14 日に突発的な強風と降雨により当該路肩側溝へ木葉やススキ等が流れ込み水路を閉塞する事に起因する路面溢水が発生しました。以前からもこのような状況が多々発生しており、その都度沿線に住まいする住民は床下浸水の不安におののいている状況であります。断定されるものではありませんが、近隣農村地域での草刈り不完全処理と森林枝葉の不完全処理に起因している事も一つの原因かと考えます。

係る状況下の対応策として市道志観寺山見線の横断暗渠上流部分に木葉やススキ併せて土砂等を堆積させる水槽を設置していただき、且つ、木葉やススキが下流側側溝へ流入防止させるスクリーンを備えた構造物を損級に設置していただきたく、地域住民が安全安心且つ快適な日常生活を維持できますよう、ここに要望いたします。



①市道山見坪野2号線
野村鉄工所前 側溝溢水状況



①市道山見坪野2号線
野村鉄工所前 側溝溢水状況





②市道志観寺山見線
交差点合流部 側溝溢水状況



②市道志観寺山見線
交差点合流部 側溝溢水状況

工事名称	図面名称	縮尺	作成	稟議	承認	山見町並町内会	図面番号
市道山見坪野2号線側溝修繕工事 南砺市 山見町並 地内	路肩側溝溢修繕 現地位置図 および 現況写真	FREE	野原			〒932-0223 富山県南砺市山見369-2 会長 野原孝志 TEL(0763) 82-4454	



工 事 名 称	図 面 名 称	縮 尺	作 成	稟 議	承 認	山見町並町内会	図面番号
市道山見坪野2号線側溝修繕工事	路肩側溝溢修繕	FREE				〒932-0223 富山県南砺市山見369-2	
南砺市 山見町並 地内	設置要望概略構造図		野原			会長 野原孝志 TEL(0763) 82-4454	