

書 望 要



H24-141



平 芸 能 ま つ り

平 地 域 自 活 振 興 会

平成25年1月8日

南砺市長 田中 幹夫 殿

平地域自治振興会

代表者名 会長 丘村 哲夫

連絡先



要 望 書

当地区の振興発展に係る下記の事業の採択や促進について、次のとおり要望いたします。

記

1. 市道について

(1) 市道の舗装について

- ① [A] 見座山手線舗装補修 L=145m 位置図番号 1
② [B] 市道田向湯谷線舗装 L=380m 位置図番号 2

(2) 市道の改良の促進について

- ③ [A] 上梨小原線側溝補修 (羽馬家付近) L=10m 位置図番号 3
④ [B] 市道下梨川手線補修
高田富良夫宅前駐車場の水路の補修及び高田富良夫宅から中川
宅までの水路の改修 位置図番号 4
⑤ [C] 市道小来栖田代線 L=110m 位置図番号 5

2. 林道について

(1) 林道の舗装について

- ⑥ [B] 林道高成1号線
基点から人形山登山口までの未舗装区間 位置図番号 6
⑦ [C] 林道獅子越線舗装 L=600m 位置図番号 7

土木課
維持係

H24-141

林政課
森林整備係

文化・世界遺産課
世界遺産文化財係

3. 暗渠について

(1) 暗渠更新

- ⑧[B] 相倉集落内図書宅と中田宅間の水路が大雨時に水が溢れるため改善をお願いしたい。 位置図番号 8

4. 国・県関係事業について

- [A]① (再) 国道156号線平橋の歩道(下梨側に橋の両方に歩道)安全施設の整備推進 H22-1/2 位置図番号 9

- [A]② (再) 梨谷トンネル下流谷川改修(コルゲート破損と素掘り水路のため洗堀が激しいので早急に整備推進 位置図番号 10 H22-1/2

- [A]③ (再) 砂防指定の堰堤に土砂が堆積している。今後の豪雨等に対する機能が心配であり、堰堤の嵩上げ及び新設の推進

位置図番号 11

- [A]④ 下梨漆原地内の山田勝芳宅に山側上部からの落石と冬期間に上の国道304号線からの除雪による落雪があるため、落石及び雪崩防止工事をしていただきたい。 位置図番号 12

- [A]⑤ 国道304号線中畑地内山側側溝排水能力の向上の為、国道から滝谷川間にかけて、改修をお願いしたい。 位置図番号 13

- [B]⑥ (再) 大島地内の地すべり事業で施工された歩道安全柵が積雪により一部破損したので、補修をお願いしたい 位置図番号 14

- [B]⑦ (再) 見座地内の地すべり指定区域である人家の山側石積が崩壊の危険と思われるので、調査をお願いしたい。 位置図番号 15 H24-1/22


- [B]⑧ 国道304号線下梨地内から中畑地内区間に、落石予防柵及びなだれ防止柵の設置をお願いしたい。また道路上に覆い被さる樹木の撤去をお願いしたい。 位置図番号 16

- [B]⑨ 国道156号線大島地内で落石予防柵及びなだれ防止柵の設置をお願いしたい。 位置図番号 17

土木課
道路係

事業名	地区名	路線名	内 容	番号
舗装補修	見座	見座山手線	アスファルト舗装の修繕 L=145m	1

位置図




現況写真



事業名	地区名	路線名	内 容	番号
道路舗装	田向	田向湯谷線	市道田向湯谷線 未舗装部分の舗装 L=380m	2

位 置 図




現 況 写 真



事業名	地区名	路線名	内 容	番号
側溝補修	田向	上梨小原線	市道上梨小原線 田向地内(羽馬家付近)側溝補修 L=10m	3

位 置 図




現 況 写 真



事業名	地区名		内 容	番号
道路補修	下梨	下梨川手線	市道高田宅前から中川宅の水路及びフタの改修	4


位 置 図



現 況 写 真



事業名	地区名	路線名	内 容	番号
道路改良	小来栖	小来栖田代線	市道小来栖田代線の拡幅 L=110m	5




現 況 写 真



事業名	地区名	路線名	内 容	番号
道路舗装	田向	高成1号線	林道高成1号線 起点から人形山登山口までの未舗装区間の舗装	6

位 置 図




現 況 写 真



事業名	地区名	路線名	内 容	番号
道路舗装	梨谷	獅子越線	林道獅子越線 起点付近の未舗装区間の舗装 L=600m	7

位置図




現況写真



事業名	地区名	路線名	内 容	番号
暗渠更新	相倉	相倉仏岩線	枧の設置、および、水路の改修	8

位 置 図




現 況 写 真





事業名		内 容	番号
道路安全策	平地域	(再)国道156号線平橋の歩道(下梨側に橋の両方に歩道) 安全施設の整備推進	9

位 置 図




現 況 写 真




事業名		内 容	番号
排水路整備	平地域	(再)梨谷トンネル下流の谷川改修(コルゲート破損と素掘り水路の洗掘が激しい)早急に整備推進	10

位 置 図




現 況 写 真



事業名	地区名		内 容	番号
河川整備	平地域		(再)砂防指定の堰堤に土砂が堆積している。今後の豪雨等に対する機能が心配であり、堰堤の嵩上げ及び新設の推進	11

位 置 図




現 況 写 真



事業名	地区名	路線名	内 容	番号
防護柵設置	下梨		落石および落雪防護柵の設置	12

位 置 図




現 況 写 真



事業名	地区名	路線名	内 容	番号
側溝改修	中畑	304号線	側溝の改修 L=15m	13

位 置 図




現 況 写 真



再

事業名	地区名	内 容	番号
歩道安全策	大島	大島地内で地すべり事業で施工された歩道安全柵が積雪により一部破損したので補修をお願いしたい。	14

位 置 図




現 況 写 真



再

事業名	地区名	内 容	番号
法面保護	見座	見座地内の地すべり指定区域である人家の山側石積が崩壊の危険と思われるので調査をお願いしたい。	15

位 置 図




現 況 写 真



事業名	地区名	路線名	内 容	番号
	下梨	304号線	落石予防柵及びなだれ防止柵の設置・道路にはみ出した立木の枝払い	16

位 置 図




現 況 写 真



事業名	地区名	路線	内 容	番号
	大島	156号線	大島地内で落石予防策柵及びびなだれ防止柵の設置をお願いしたい。	17

位 置 図



現 況 写 真

