

平成 26 年 7 月 7 日

南砺市長 殿

福野南部自治振興会

会長 古瀬正嗣

院林地区

区長 小森慎一



要 望 書

(院林住宅(院林6班)内の道路側溝改修)

院林地区(6班内)の、道路側溝の改修を次のとおり要望いたします。

○ 概要

院林住宅は、昭和40年代に福野町が、建売の住宅団地として造成されました。すでに半世紀近くの歴史を刻み、現在は18世帯が居住しております。

そこに住んでおられる方々から別紙の要望が提出されました。

当時の設計基準で道路側溝が施工されたため、集中豪雨(ゲリラ豪雨)時には、水が溢れる状況が続いておりますので改修をお願いします。

土木課係

1426-027-001

○ 院林住宅の位置



事務担当(連絡先)

院林区長 小森慎一

電話番号 22-2073



6 班住宅排水の老化と集中豪雨時の路面冠水対策のお願い

今回、6 班の側溝の問題に対しての班の意見

現状の問題

- 1 : 側溝部の下面・側面も含め老化により、コンクリートに割れ倒れ
(場所によって凸凹になっている) 等があり割れ隙間より水が漏れる
- 2 : 住宅屋根面積の拡大により 1 度に大量の雨水が側溝に流れ込む事と
半世紀前の住宅地設計の為側溝の排水能力が不足しているのか、豪雨
になると、水が溢れる
一番下手に関して流れる水の量が多く側溝から水が溢れ、市道を乗り越えて
田んぼに流れる位の水位になる
(住宅浸水する事も考えられる)
- 3 : 側溝の幅も狭い所があり、清掃ブラシが入り難い所がある
- 4 : 側溝が出来てから、一度も手入れがされていない

班としての要望

- 1 : 浸水防止の為排水機能向上の為 側溝幅の検討も含めて全面改修工事を
お願いします


院林 6 班

○ 6 班の道路側溝状況



道路幅 3.5m

側溝サイズ
深さ 20 c m
幅 20 c m



道路幅 3.57m

側溝サイズ
深さ 20 c m
幅 20 c m



