

南砺市長 田中 幹夫 殿

平成26年1月9日

金戸区長 松田 良信



## 要 望 書

日頃は当地区の運営に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

早速ですが、南砺市中地山地内の東海北陸自動車道西側、調整池沿いの大井川に土砂が堆積し兩岸の法面崩壊を起こしています、早急に土砂の撤去をお願いします。  
平成20年7月28日の集中豪雨により上流より流れて来た土砂が堆積し、それ以降幾多の豪雨によりますます土砂が堆積したものと思われます。

原因1、堆積土砂の上流に大型の落差工があり、水の流れが落差工に落ちてから水が持ち上がるように流れるために、水圧のかからないところに土砂が堆積する。

原因2、高速道路の調整池の排水口から大量の水が大井川に流れ込み、大井川的水流を止めるようなかたちになるので土砂がたまる。

法面の復旧(約10m)と合わせて堆積土砂の撤去(約40m)を春先の豪雨のまえにお願いします。


水面が両護岸を水没している状態です、大至急重ねてお願いいたします。



1425-098  
土木課  
維持係



幹線排水路第4号線標準断面図





大井川側壁の肩まで  
土砂が堆積している  
上流より

水面が護岸天端を乗り  
越えている



下流より



農道の法面が崩壊している

水面が護岸天端を乗り  
越えている