

南 砺 市 長

田 中 幹 夫 殿

市道野地小二又線の野地ため池堤防箇所
に於いての堤防上道路強化工事に関する

要 望 書

南 砺 市 西 太 美 自 治 振 興 会
南 砺 市 野 地 集 落 方 委 員 会



市道野地小二又線の野地ため池堤防箇所

に於いての堤防上道路補強工事に関する

要 望 書

日頃、当地周辺整備に御尽力をいただき御礼申し上げます。

絶対に崩落してはならない、下流に才川七の民家・耕地のある堤防上の、市道の補強工事の要請として

- 1、 堤防両側市道より、大雨ごとに流れ込む雨水が堤防外側に流れ落ち、崩落の原因となり、法面に土砂崩れを起した為、ため池堤防両側に市道よりの雨水流入防止の横断暗渠（流沫処理共）設置。
- 2、 市道設置盛土の補強工事の一環で、平成 17 年頃に実施された、堤防内面の堤体水辺保護シートが劣化してパリパリ状態であり、水辺保護工事の実施。

野地集落は 12 戸の高齢者家庭大半であり、又、野地ため池での水源のみの農作集落で、ため池在続に最大限の出費もいたしており、野地ため池堤防の市道強化工事をして、差し迫った災難回避の要請をお願い申し上げます。

平成 22 年 3 月 3 日

南 砺 市 長

田 中 幹 夫 殿

西太美自治振興会長

高 田

登



野 地 区 長


七 山 敏 博



野地集落地権者代表

七 山 外 二





要望事項

野地溜池の堤防市道 道路両側から来る雨水の排水・堤防保護シートの復旧

20,7,28 局地豪雨激甚災害、

6 時半現在状況

堤防道路の両側から来る、多量の雨水がブロック面を滝になって流れ落ち、堤防斜面に土砂崩れを起こした。

当日の池面は、斜樋 4 本下がっていたが、流れ込んだ 100mm/時間以上の雨水を受け止めて、下流への増水を満水まで持ちこたえ、才川への初期洪水状態を緩和調整した。



21,12,28溜池排土工事今期完了し、湛水開始

例年では満水状態の為に起こらぬことだが、堤防保護シートが大幅に破れ、破損面積 150 m²で寒気と劣化でシート材はパリパリ状態であり、堤体と市道保護のため復旧は必然である。

豪雨時の防災上の効果も確信できる今、受益の才川地区、周囲山林所有者と道路管理者の南砺市に溜池維持工事参画を要望する。