



平成30年4月5日

南砺市長 田中 幹夫 殿

ロッヂ宝引荘

西 敬一

南砺市漆谷 636



要 望 書

合掌棟の修繕について、次のとおり要望いたします。

宝引荘に隣接する合掌棟の修繕を10年前から何回となく施設管理担当課に進言してまいりました。写真にもあるように屋根の茅は薄くなり、屋根に穴が開いているところもあります。一刻も早く屋根の葺き替えをしたほうが施設のためにも良いと思い、お伝えしておりましたが一向に修繕の話は担当課からありません。貴重な合掌造りを守っていくためにも、修繕をしないと修理費がより一層高くなります。

積極的に要望を行っていただきますよう、ご検討を宜しくお願い致します。

H30-001-001

文化世界遺産課 世界遺産・文化財係





川上側



川
上側

1730年4月4日現在



川
上側



山
上側



山側



山側




山側



川下側





川下側口ヤとの接続部