

平成 30 年 5 月 29 日

南砺市長
田中 幹夫 殿

要 望 書

富山県西部森林組合
代表理事組合長 桃野忠義



めんめん館再稼働の支援について

平素より、山村の活性化と森林・林業の推進に格段のご支援ご高配を賜り、厚くお礼を申し上げます。

さて、利賀地域の麺加工施設「めんめん館」は、平成 29 年 1 月 16 日に発生した地滑り災害により、立ち入りが出来ない状況となっています。現在も懸命な復旧活動を続けていただいているところであり、早急な工事の完成が望まれます。

災害発生後、組合では、地域の雇用・産業を無くしてはいけないの思いから、旧工場を再整備して平成 29 年 2 月 27 日より「清流素麺」等の製造を再開しております。しかし、旧工場は手狭であり、手打ち麺の製造機械搬入ができず、特産の「手打ちそば」の製造ができない状況です。また、素麺の生産目標も確保できないため、めんめん館の再稼働が不可欠な状況であります。

今も、めんめん館は工事現場の中にある状況であり、衛生面からみても「食品工場」を稼働させるには困難なため、地域の産業を守る意味でも次のことを要望いたします。

1. 工事の早期完成について

関係各位には鋭意努力していただいておりますが、工事の早期の完成を要望いたします。

2. 周辺整備について

H30-014-001 建設課 道路河川維持係

・水、土砂処理及び周辺の舗装整備の件

工法の都合上、止むを得ず、めんめん館上流部の山林を伐採掘削し、排水を工場側に向けたことにより、水及び土砂が工場周辺に流入した経緯があります。これらの土砂の完全な撤去、並びに工事完成後においても水、土砂の流入のないよう十分な処理をお願いいたします。 **H30-014-002 建設課 農林施設整備係**

また、工場周辺の舗装についても、工事車両の通行によりアルファルトの損傷が激しいため、早急に工事車両の通行に耐え得ることが可能な舗装整備を要望します。

H30-014-003 建設課 道路河川維持係

・再稼働準備経費の支援

上記の経緯により、工場内にも水等が入り込んだうえ、長期間操業が出来ないことに起因して、再稼働を行うには清掃等に多額の経費が見込まれます。これら再稼働にかかる清掃等の経費支援についてもご配慮をお願いいたします。

H30-014-004 農林課 林政係

・工事中のほこり対策の件

組合では早期の「めんめん館」の再稼働を望んでいることから、工事中のほこり対策等衛生面についてのご配慮を併せてお願いいたします。

H30-014-005 建設課 道路河川維持係


以上、地滑りの収束と工事の安全を祈念して要望書といたします。



めんめん館の上部掘削前状況（H29. 1. 29）



めんめん館の上部掘削後状況（H29. 4. 15）





土砂流入状況

H29. 4. 18



土砂流入状況

H29. 4. 18



土砂流入状況

H29. 4. 18

土砂流入状況

H29. 4. 18



土砂流入状況

H29. 4. 18



土砂流入状況

H29. 7. 4

