

令和 2年 8月 26日

(あて先) 南砺市長
田中 幹夫 様

吉江地域づくり協議会
会長 得能 金市



住所 南砺市荒木 5382-1
電話 52-4680

要 望 書

当地区の振興発展に係る下記の事業の採択や促進について、地区住民の要望がありますので、格段のご高配を賜ります様お願いいたします。なお、国・県事業につきましては、市より国・県に対して事業の採択や促進について積極的な要望を行っていただきますようお願いいたします。

《要望1》 福光大橋歩道部分危険箇所の改善について（荒木町）
国道 304 号線福光大橋（橋長 79.7m）

国道 304 号線施設である福光大橋は昭和 49 年 12 月に架け替えられ 45 年の年月が経過しております。福光大橋の歩道部はマウントアップ形式で融雪装置は無散水歩道融雪（ロードヒーティング）となっており、いずれも経年変化による劣化で歩道入口部分のアスファルトの欠損、融雪装置の老朽化等により路面の凍結等、歩行者にとって安全で円滑な移動が困難となっております。早急に補修等の対策をお願いしたく要望致します。（地図は別紙参照）

写真A



写真B



《要望2》 用水への落下防止柵の設置による安全確保について（角田町）

市道 角田町川原線（写真A・B）

用水路 幅 110cm 深さ 110cm 長さ 90m

県道角田町交差点から小矢部川へ抜ける市道「角田町川原線」に並行して流れる用水路は、法面を防草シートで覆ってありますが、現状は安全柵もなく、特に夜間の通行が危険な状況（用水路への転落等）にあり、安全確保の為、防護（安全）柵の設置を是非ともお願い致したく要望いたします。

写真A



写真B



《要望3》 市道欠損崩落箇所の改修と安全確保について（角田町）

市道 角田2号線

用水路 幅 45 cm 深さ 90 cm 長さ 115m

市道「角田2号線」に沿って流れる用水路の護岸コンクリート部分が、軟弱地盤で一部欠損崩落し、法面を保護シートで被覆してあります。安全な道路維持管路をしていくうえで、是非とも補修工事の施工をお願い致したく要望いたします。特に「角田町川原線」との交差部よりの約 35m区間（地図に表記）につきましては、今にも崩落しそうな状態にあり、早急に改修していただきます様お願い致します。

写真C



写真D



福光バイパス

吉江中

福光

角田

主要地方道 福光線

フレッシュサ北
駐車場

福光橋

福光駅前

県道福光停車場線

荒木

福光中
3F

發售第100

別館

南砺市庁舎
駐車場

《 要望 2・3 》

