

令和2年10月12日

南砺市長

田中 幹夫 殿

南砺市井波 栄町町内会

会長 谷田 忠司



要望書

日頃は当町内の環境整備及び町内会活動に、ご理解とご支援をいただき厚くお礼申し上げます。

つきましては、下記の件が地元の声として出ており、安全・安心で住みやすい地域となるよう速やかに対処をお願いしたくここに要望いたします。

<要望1> 川田、石崎宅前及び横の側溝の改善(場所 別紙①)

・別紙1～3を確認下さい。

<要望2> 道路横の側溝ふたのグレーチング化(場所 別紙②)

・コンクリート製のため、雨水、消雪水が側溝に流れ込まず宅地に流れ込みます。

<要望3> 南砺市民病院駐車場横の松の木を切ってほしい(場所 別紙③)

- ・春になると毛虫が多く発生して家の中に入り込むことがあります
- ・松の葉が雨樋に詰まって困ります。
- ・大きくなりすぎて、日当たりが悪くなっています。

上記要望事項にご検討し、解決して頂きたいをお願いします。

(特に、要望1・2については積雪時の問題を懸念しており、
令和2年12月31日までに回答を頂けますようお願いいたします)


以上



8月29日(土)、9月4日(金)の大雨により、川田宅横の側溝が溢れ下記図の赤色のところに水が入り込み、床下浸水するのではと心配しました。

どの様に対応すればいいのかわからず、消防署に連絡し車庫の一部に土嚢を設置してもらいました。

別紙に写真添付



数本の上流からの側溝に流れる水が最終的には1本の側溝に集まる為、大雨が降ると排出が間に合わなくなり溢れる。

床下浸水になる恐れもありますので早急に対応をお願い致します。

また直近での大雨発生時の緊急対応はどのようにすべきか教えて頂きたいよろしくお願い致します。

* 今まで側溝から道路に水が溢れることはありましたが、今回のようなことはありませんでした。

ここ数年で空地だったところに住宅が建ったことにより、水の逃げ場がなくなったのかと思ったり素人の考えですがこのことも検討下さればと思います。

①



別紙②



②



別紙③

③



栄町略図

