

令和3年12月12日

南砺市長 田中幹夫 殿

山見連絡協議会長 山田 孝志

上山見町内会長 山田 甲子彦

下山見町内会長 中道 利光

山見地区の改善・修繕の要望について

春暖の候 貴殿には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

日頃より山見地区の発展にご尽力賜り感謝申し上げます。

さて、山見地区では、住民が一体となって住みよい街づくりに取り組んでい

ますが、その遂行には行政のご指導ご支援が不可欠であります。

その為本年も別添の通り「令和3年度要望事項一覧」を提出いたしますので、何卒早急な改善・修繕等に格別のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。



令和3年度 上山見下山見町内修理・改良要望事項

除雪

R3.3.21

個所番号	班	R3			
		場所	要望	内容及び理由	概要
①	1班	アスモ前	防犯灯増設	新設 公共照明一切なし。アスモ閉店後は真っ暗。地域唯一の繁華街として問題。	H31要望として連絡協に上げた。
②	2班	川島宅向かい市道	カーブミラーの底が破損しているので修繕。	要修繕（ミラー中央部を隠している。底を修繕するか外す）	市に連絡して直してもらったが、また同じ状況になった。
③		吉田・谷村から山見通りまでの道路	融雪化（消雪工の設置？）	今年も流雪溝が溢水。道路幅員が狭く重機除雪ができない。	南砺市建設整備課所管
④	3班	川島納屋前	市道の路面補修	除雪による路面低下の為、雨水が水田に流入。	南砺市建設維持課所管
⑤		末永宅前側溝グレーチング	蝶番の修繕	蝶番が破損	南砺市建設維持課所管
⑥		山見加工前市道	路面のグレーチングの平滑化	毎年の除雪により路面からグレーチングが3cm程突出。除雪機が突っかかり運転手が危険。グレーチングも今に大破する。	南砺市建設維持課所管
⑦	4・5班	北銀交差点	横断歩道予告標示「ダイヤモンド」が消えているので引き直す。	通学路でもあり、早急に対応されたい。	南砺市建設維持課所管
⑧		北銀前交差点（市道×市道） R1 8班要望	4方向一旦停止となっている交差点の改良 ※内環状の整備に伴い当該交差点が4方向一旦停止の規制がなされた。しかしそれ以来、警察が当該交差点で検挙する一旦停止違反の数は膨大で、その様に頻繁に危険が生じている交差点を改良して欲しい。	交差点改良 優先道路を決め、非優先道路を一旦停止にする。非優先道路の一旦停止を注意喚起するため区画線、道路標等により誘導を図る。 信号は不要。	南砺市建設維持課所管 H31要望として連絡協に上げた。
⑨	7班	市道沿い 前川正治宅と田の境界の側溝壁	コンクリート破損部修繕	除雪により破損（今冬ではない）	H31要望として連絡協に上げた。 ※これは要望ではない。個人の所有物を損壊しており、速やかな補償工事を要求。
⑩	8班	福田正作宅前市道	道路亀裂（幅5cm延長2m）補修	舗装補修（パッチング）	南砺市建設維持課所管 H31要望として連絡協に上げた。
⑪		永原文次宅前 大門川沿い市道	道路通行者（車両を含む）の 大門川への転落防止柵設置	特に永原宅前は道路幅が狭く危険 道路通行者に対する安全の確保が必要。 一般的な川への転落防止ではない。	南砺市建設課所管 H31要望として連絡協に上げた。
⑫		野村忠宅横 大門川沿い市道	側溝側のアスファルトが崩れている ※土留め構造物を設置せず簡易舗装したために、盛土の沈降により路肩舗装版が損壊。	側溝改良 ・側溝を耐輪荷重のものに改良 ・蓋掛けして水路幅分を道路拡幅	南砺市建設維持課所管 H31要望として連絡協に上げた。
⑬		野村忠宅横 大門川沿い市道	側溝が強度不足により損壊している ※ベンチリウムを輪荷重が載荷する道路側溝として用途外使用したことによる損壊。	舗装補修 ・今なら路肩の舗装復旧修繕可	
⑭	5班	山口一雄宅前交差点	横断歩道の新設	松岡茂宅から山口一雄宅間に横断歩道の新設	
⑮	6班	北谷宅前水路	水路の修理	北谷宅前の利車庫前水路陥没の恐れあり、修理を要望	
⑯	7班A	環状線山口一雄宅前から大門川	融雪装置の新設		公園河川係
⑰	8班B	佐野宅～松岩宅	舗装路面の修理	アスファルト路面凹凸有り、（高齢者の手押車使用時に危険）	道路建設係
⑱		ファーム八乙女～小学校	融雪装置の新設		公園河川係

R03-034-001

生活安全係

R03-034-002

道路維持係

R03-034-003

公園河川係

R03-034-004

R03-034-005

R03-034-006

道路維持係

R03-034-007

R03-034-008

道路維持係

R03-034-009

R03-034-010

R03-034-011

R03-034-012

道路維持係

R03-034-013

R03-034-014

R03-034-015

R03-034-016

R03-034-017

R03-034-018





