


令和4年5月24日

南砺市長 田 中 幹 夫 殿

自 治 会 高宮自治会

代表者名 田 畠 勝 治



要 望 書

当地区の振興発展に係る下記の事業の採択や促進について、次のとおり
要望いたします。

記

市道の整備について

- 1 市道高宮（2、5、7、8、12）号線、飛野線、太美山線、
（高宮地内地図の⑥-再、⑦-再、⑨-再、⑩-再、⑪-再、⑫-再、
⑬-再、⑭-再）のくぼみの補修、改修（写真上部に内容を明記）

その他の整備について

- 2 小矢部川堤防道路（地図⑤-再）安全ミラーの設置
- 3 小矢部川堤防道路（地図④）桜の防除と枝始末の改善
- 4 市道高宮2号線（地図⑧-再）融雪装置の要望



- 5 市道高宮 2 号線（地図⑰-再）市有地残地整備と側溝整備
- 6 市道高宮 7 号線（地図②）消火栓表示標識の設置
- 7 市道高宮 8 号線（地図①）「止まれ」の標識の新規の設置
- 8 市道高宮 1 1 号線（地図③）「止まれ」標識の改善
- 9 飛野線（地図⑭-再）将来の一部分の拡幅要望

県道白中線について

- 1 0 県道白中線（地図⑮-再）安全対策及び、将来的には歩道整備
- 1 1 県道白中線（地図⑬-再）除草対策及び、将来のコンクリート
化を要望

①

高谷和弘宅が新築されたので、停止線及び「止まれ」の標識の設置を望む。

R04-009-001
生活安全係



②

消火栓表示標識が腐食してなくなっている。新しく設置する必要がある。

R04-009-002
防災危機管理係



R04-009-003
生活安全係

③

「止まれ」標識が腐食により見えにくい。取替が必要。



R04-009-004
公園河川係

④

桜の木の害虫駆除をまめにして欲しい。また、枝の後始末をきちんとして欲しい。



⑤-再

山田、榊宅西側に安全ミラー設置を要望。



⑥-再

幅田浩宅から金毘羅お宮へ通じる道路の整備を要望。将来は道路の拡幅が希望。

R04-009-005
道路建設係



⑦-再

久保寛和宅前の道路の整備を要望。路肩崩れないような整備を要望。

R04-009-006
道路建設係



⑧-再

小幡宅から田畠宅の通る道路に融雪装置を設置してほしい。将来、学校通学路になる可能性あり。

R03-008-004
公園河川係



R03-008-008
道路維持係

⑨-再

嫁兼線の歩道で、雑草やひび割れが多数あり、補修を含めた改善を要望。また、道路舗装面の凸凹が激しく、補修改善整備を要望。



R03-008-009
道路維持係

⑩-再

下水道工事等の跡が凸凹が激しく、広範囲に渡る。全面的な改良補修を要望。



⑪-再

⑩の理由に同じ。

R03-008-010
道路維持係



⑫-再

⑩の理由に同じ。

R03-008-011
道路維持係



⑬-再

県道田中線の未舗装の路肩が広い雑草が多く、始末が大変。簡易舗装などの改善対応を要望。従来はコンクリート化を要望している。

土木センターに連絡



⑭-再

干柿出荷組合から南砺自動車学校への道路が狭く、大型車のすりかえが出来ない。将来の道路拡幅を要望。

R03-008-012
道路建設係



⑮-再

県道臼中線(旭工業への通り)、大型トラックがよく通るようになり、歩行者が危ない。将来的に歩道を要望。

土木センターに連絡



⑯-再

センダン電子前の歩道が雑草の生え放題となっている。歩道の改善整備を要望。

R03-008-015
道路維持係



⑪-再

高宮2号線(幅田宅納屋から荒木用水まで)左側(住宅側)に側溝整備。
また、市有地(金岩千宅から久保久美宅まで)の残地整備。



⑫-再

荒木嫁兼線ごみステーション部分から、高宮12号線
交差点まで約8メートルのオーバーレイ工事の要望。



写真撮影位置図

