



南砺市長 殿

自治会
代表者名
連絡先氏名

柴田屋自治会
宮田 一男 区長
宮田 一男



要 望 書

当地区の振興発展に係る下記の事業の採択や促進について、次のとおり要望いたします。

記

1. 市道について

(1) 現状農道の市道認定について

[A] 柴田屋本江1号線～(柴田屋6号線通過)～柴田屋3号線(延長 300m)

詳細は【添付資料】参照

【添付資料】

現状農道の市道認定について

ア) 現状


- ①沿道には5世帯が居住しており、生活道路として活用されています。
- ②また、近隣住宅の生活道路及び、旅川左岸地区から柴田屋公民館への連絡道路として、頻繁に利用しています。
(柴田屋公民館は、地区防災拠点として活用しています)
- ③柴田屋6号線交差西側道路敷地に、下水中継ポンプが設置されており、維持管理に重要な道路となっていると思います。
- ④舗装幅3mですが、両側に盛土法面を有しており、道路敷地としては5m程度以上有していると思います。
- ⑤旅川に架かる橋梁(日吉橋)有効幅員は若干狭く 2.7mですが、乗用車や歩行者の往来には無難に有効活用しています。
- ⑥日吉橋の状況は以下のとおりです。
 - ・昭和 43 年 3 月 竣工、一級河川旅川に架かる橋梁
(旅川改修時架設、事業主体不明)
 - ・有効幅員=2.7m、2径間単純 H 桁橋梁
 - ・平成7年 10 月 桁塗装実施(事業主体不明)
 - ・車両用防護柵は随所に腐食が進行し、機能を有していない
 - ・車両用防護柵設置部張出床版下面は、コンクリート欠損を生じている箇所がある。

イ) 要望事項

- ①要望道路は柴田屋地区の中心に位置し、日常生活において柴田屋公民館へのアクセス道路として、また、災害時の連絡道路として重要な道路であることから、市道認定による、今後の適切な維持管理をお願い致します。
- ②日吉橋の破損した防護柵補修工事を早急に実施し、歩行者や通行車両への安全対策をお願い致します。
- ③冬期間の除雪により、地区防災拠点までの道路確保が期待されます。

ウ)現場案内図

〔南砺市〕柴田屋、野沢、二日町



エ) 写真



位置: 日吉橋から柴田屋公民館方向
舗装幅 3m



位置: 日吉橋(右岸から左岸方向)



位置: 左岸堤防より住宅地を望む



位置: 下水中継ポンプ位置



位置: 下水ポンプ制御盤



位置: 要望道路 西側端部
舗装幅 3m



位置: 橋梁有効幅員 2.7m



位置: 防護柵 腐食



位置: 防護柵 腐食



位置： 床版防護柵下 欠損



位置： 上部工 再塗装



位置： 橋銘版



位置:

橋銘版