

平成26年 4 月 22 日

南砺市長 殿

自治会 柴田屋自治会
代表者名 宮田 一男 区長
連絡先氏名 宮田 一男

要 望 書

当地区の振興発展に係る下記の事業の採択や促進について、次のとおり要望いたします。

なお、県事業につきましては、市より県に対して事業の採択や促進について、積極的に要望を行っていただきますようお願いいたします。

記

1. 市道について 土木課維持係

(1)市道の付帯工改良・補修について

[A]市道柴田屋二日町2号線(路肩舗装と法面補修 L≒50m) 番号① H26-004-001

[A]市道柴田屋1号線ガードケーブル補修(再緊張と支柱交換 L≒20m) 番号② H26-004-002

[A]市道柴田屋1号線路肩 PC-1 取替(着脱式 L=1.5m 数本取替) 番号③ H26-004-003

[A]市道七ツ屋荒木線旅川会館橋高欄補修 番号④ H26-004-004

[B]福野駅前田線隅切部柵工修繕(口切部コンクリート埋込) 番号⑤ H26-004-005

(2)市道の舗装修繕について

[A]市道柴田屋本江1号線舗装修繕(L≒90m) 番号⑥ H26-004-006

[A]市道柴田屋1号線舗装修繕(A≒5m²) 番号⑦ H26-004-007

2. 県道について 県(窓口:土木課維持係)

[A]県道安居福野線の路面と歩道路肩補修について(L≒40m) 番号ア H26-004-008

[A]富山・庄川・小矢部自転車道線車止め補修(PC-1 設置不良) 番号イ H26-004-009



H26-004

要望箇所 写真 (市 対応箇所)



写真番号	1
備考	路肩舗装修繕 用水路市道側法面整備



写真番号	1
備考	路肩舗装修繕 用水路市道側法面整備



写真番号	2
備考	ガードケーブル再緊張



写真番号	2
備考	支柱破断 要交換



写真番号	3
備考	着脱式PC-1 交換



写真番号	3
備考	着脱式PC-1 交換

要望箇所 写真 (市 対応箇所)



写真番号	4
備考	高欄 欠損



写真番号	4
備考	高欄 欠損



写真番号	5
備考	圃場と歩道側口切部 閉口



写真番号	5
備考	圃場と歩道側口切部 閉口



写真番号	6
備考	舗装損傷 顕著



写真番号	6
備考	舗装損傷 顕著

要望箇所 写真 (市 対応箇所)



写真番号	7
備考	舗装沈下



写真番号	7
備考	舗装沈下

要望箇所 写真 (県対応箇所)



写真番号	ア
備考	車道舗装クラック (水跳ね有り)



写真番号	ア
備考	車道舗装クラック (水跳ね有り)



写真番号	ア
備考	歩道路肩部破損



写真番号	ア
備考	歩道路肩部破損



写真番号	イ
備考	中央PC-1 設置不良

H25年度 舗装工事不良と思われる



写真番号	イ
備考	反対側の正常箇所状況

平成26年 要望箇所位置図

