

R04-004

令和4年 4月 25日

南砺市長 田中幹夫 殿

山見連絡協議会長 山田 孝志

上山見町内会長 吉岡 隆

下山見町内会長 山田 巖

山見地区の改善・修繕の要望について

春暖の候 貴殿には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
























日頃より山見地区の発展にご尽力賜り感謝申し上げます。

さて、山見地区では、住民が一体となって住みよい街づくりに取り組んでいますが、その遂行には行政のご指導ご支援が不可欠であります。

その為本年も別添の通り「令和4年度要望事項一覧」を提出いたしますので、何卒早急な改善・修繕等に格別のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。



令和4年度 上山見町内 市への要対策箇所 通報事項

改善・修理 事項	① 1、佐野宅～松岩宅までのアスファルト路面凹凸有り (高齢者が手押し車使用時に転んで怪我する可能性有り) [8班C・D]			
	② 2、井波環状線の山口一雄宅から辻建設下の大門川まで消雪装置の設置を至急、希望。 (環状1号線で未設置箇所は、ここだけ)[7班A]			
	③ 3、安全上、蓮川宅の三差路の道路にカーブミラー の至急設置希望。[4班]			
	④ 4、松岡茂宅から山口一雄宅の間に、横断歩道の設置希望。[5班]			
	⑤ 5、中嶋宅裏の道路に陥没箇所有り。 安全上、至急、修復希望。[4班]			
新たな要望 事項	⑥ 6、北谷宅付近の電柱番号「2201 ト22.58」前の 側溝横に陥没の恐れあり、至急、修理を希望[6班]			
	⑦ 7、利宅～田中宅(環状1号線)までのアスファルト路面 凹凸有り。交通量が多いため、至急、修理[7班A]			
	⑧ 8、金中横から井波交通広場へ抜ける細い市道の 消雪装置設置希望。[1班]			
	⑨ 9、右図のように、萩原宅や原田宅の敷地と西側の田んぼの間に、数年前からブルドーザーに よる除雪時にブロックが押し倒れて隙間が出ている。(敷地への影響の不安視)[8班A]			
	⑩ 10、堀井宅前のグレーチングが、ガタついている。→堀井宅に、改善・工夫を促す。[4班]			

①R03-034-017 道路維持係

②R03-034-016 公園・河川係

③R04-004-001 道路維持係

④R03-034-014 道路維持係

⑤R04-004-002 道路維持係

⑥R04-004-003 道路維持係

⑦R04-004-004 道路維持係

⑧R04-004-005 公園・河川係

⑨R04-004-006 道路維持係

⑩R04-004-007 道路維持係

⑪R04-004-008 道路維持係

⑫R04-004-009 道路維持係

⑬R04-004-010 道路維持係

⑭R03-034-010 道路維持係


⑮R04-004-011 道路維持係

⑯R04-004-012 公園・河川係

⑰R04-004-013 道路維持係


⑱R04-004-014 防災危機管理係

【南砺市】井波 志賀寺 藤橋 本町十丁目 山見



▲35

▼40




【商標市】谷

▲34

▼49

39
 【縦書き】井筒、小田、石塚、長崎、三浦








⑪R04-004-008 道路維持係
 ⑫R04-004-009 道路維持係
 ⑬R04-004-010 道路維持係
 ⑭R03-034-010 道路維持係

⑮R04-004-011 道路維持係
 ⑯R04-004-012 公園・河川係
 ⑰R04-004-013 道路維持係
 ⑱R04-004-014 防災危機管理係


令和4年度 下山見町内 市への要対策箇所 通報事項


R3.3.21


要望番号	班	R3				確認
		場所	通報内容	内容	摘要	
⑪	1班	美容室「どりーむ」裏道路	・除雪機により道路陥没、土管むき出し			
⑫	3班	川岸裕車庫裏赤線道路の側溝蓋にしてあった石板	・毎年除雪により損壊。今回遂に石板が破壊された。	・毎年、土地所有者に了解無く、除雪業者が民地へ道路除雪した雪を押し込んでいく際のもの。雪解け後、側溝は土砂で閉塞し、民地には重機タイヤ痕が放置されるなど荒らし放題。責めて壊した公物は直ちに修繕されたい。 ・きちんとしたT25側溝蓋の設置が必要。	・古くからの赤線道路であり昔閑乗寺線工事時に側溝蓋が施工されず、苦情を申請したら自然石を置いていったもの。 ○南砺市建設維持課所管	
⑬	4・5班	菊地博明宅横道路側溝蓋	・車両の踏み付けによりコンクリート蓋損壊2箇所	・危険なので個人で木製蓋を設置していたが、それも損壊し危険。	○南砺市建設維持課所管 ③	
⑭	④	福田正作宅前市道	・道路亀裂(幅5cm延長2m)補修	・舗装補修(パッチング)	○南砺市建設維持課所管	
	⑤	齊藤克義宅上の交差点	・歩道境界ブロックが破損	・除雪によるもの。要修繕	○南砺市建設維持課所管	
⑮	⑥	郵便局横の排水溝	・コンクリート部分が欠損し路盤が露出、一部崩壊。	・要修繕	○南砺市建設維持課所管?	

令和4年度 下山見町内 市への要望事項

R3.3.21


要望番号	班	R3			概要
		場所	要望	内容及び理由	
⑰	⑦	川岸-綿谷-山田-中川前道路	消雪装置の新設	道路が狭隘で機械除雪できない。	
⑱	⑧	ラフォーレと小学校グランドとの間の道路から文化センターに出る交差点	カーブミラーが見にくい	現状では危険。	
⑱	⑨	9班区域内	消火栓の新設	人家連担部にも拘わらず消火栓無し。	





環状一号线

50



〔南砺市〕山見

▲24

▼40