



南砺市長 田中 幹夫 様

要 望 書



平成 22 年 9 月 22 日

南砺市 井波地区 東町町内会



要 望 書 作 成 参 画 者

東町町内会

会 長	高 桑 栄二	
議 長	奥 村 博一	
公民館会計	山 根 清	
払込団体	金 田 光範	
公 報	永 森 孝之	
一般会計	高 桑 崇	

要 望 書

新秋の候、貴台におかれましては南砺市発展の礎として昼夜を問わず精力的且つきめ細やかに御活躍されております事、衷心より厚く敬意を表するところであります。

さて、当町内におきましては、都市計画道路谷今町線に關します用買測量も着工され、いよいよ念願であります防災道路設置整備に向けて、その歩みを大きく伸ばされたと感じております。

そこで、あえて御願ひしたい懸案事項が御座いますので、御高配の程、宜しく御願ひ申し上げます。

1. 坂下地内道路について

木彫りの里「想遊館」と「坂下防火貯水槽」の中間に位置しております舗装道路(幅員 $W=5.0m$ $L=190.0m$)につきまして、要望させていただきます。

1) 市道認定について

別紙見取図 要望事項①

当該道路におきましては、坂下防火貯水槽への搬入道路は当然の事ながら、井波彫刻総合会館の裏側には、井波地域を象徴する伝統彫刻に従事する彫刻作家が住まいする彫刻村とも云うべき住宅と工場を設け金属加工業を営む住居の5軒が存在しており、当該道路を使用して日常生活を営んでおります。

当然の事ながら、これらのインフラ整備の為、公共下水道を配備され、また、冬期間の除排雪におきましても除雪機械が毎朝除雪を行っていく道路として存在しており、地域を支える住民の生活にとって重要な道路として存在しております。

しかし、この当該道路が現在市道認定路線として位置付けされておらず、現時点で整備されておりますインフラも年月を経て、不具合発生の可能性を十分に秘めております。その時点でインフラ整備要望の対象として陳情要望を行っても、整備対象としての存在感すら無いのであります。無認証道路の存在があることを認識していただき、是非とも市道認定を賜りたく、ここに要望するものであります。

2) 当該道路の消雪装置設置について

別紙見取図 要望事項①

前項におきまして述べたとおり、冬期間の除排雪におきましては、朝、市除雪委託業者によります道路除雪を実施していただき、暫くの間におきましては日常生活に支障なく過ごす事ができますが、道路幅員($W=5.5m$)が災いして、降雪時には人力除雪を行うには少々限界となっている現状であります。

また、この道路は坂下防火貯水槽へ繋がるアクセス道路として位置していると考えておりますが、冬期間の降積雪により防火貯水槽に不具合が生じた場合の緊急対応には、道路上に存在する降雪が邪魔をする原因では無いかと考えます。

つきましては、当該道路が地元住民の快適な生活環境を維持する為の道路として、更には公共施設の維持管理に重要な道路として存在する事を認識していただき、消雪装置設置を是非とも行っていただきたく、ここに要望いたします。


3) 平常時の無流水側溝の解消について 別紙見取図 要望事項②及び③

当該道路の彫刻村に向かって北側には可変側溝が当該道路設置時に布設されました。しかし、この側溝におきましては平生から無流水の状態であり、降雨による路面表面水の受け口としてのみ存在しており、それ以外は水の流れる事はありません。それに起因して蠅・蚊の発生する要因となる側溝となっており、関係住民で江ざらいを実施しようにも出来ない状況になっております。

安全安心の町内づくりに向けての解消策として、2基の防火貯水槽の間を流れる用水路が存在しており、その用水路(微量流水)が当該道路の南側側溝へ流入し、行き止まりとなっております道路の末端水路へ繋がっております。この用水路の水量を改善していただき、且つ、坂下配水池と畑の間を通っております水路の改良、更には当該道路を横断して無水流側溝への通水が可能となるような対策を施していただきたく、ここに要望するものであります。

4) 消雪装置設置の場合の路面流水解消について 別紙見取図 要望事項④


消雪装置が設置された場合、彫刻村より左へ曲折して道路が防火貯水槽へ繋がっておりますが、その道路勾配が急な為、消雪水が現在存在する横断側溝(コンクリート蓋布設)へ飲み込まれずに、彫刻村住宅へ流れ込み床下浸水等の不具合を発生させる原因ともなりますので、道路横断部の側溝に鋼製蓋を設置(取替)していただきますよう、ここに要望するものであります。



南砺市坂下地内道路外 現 状 写 真



① 現状写真



② 現状写真

南砺市坂下地内道路外 現 状 写 真



③ 現状写真



④ 現状写真



⑤ 現状写真



⑤ 現状写真



⑥ 現状写真



⑦ 現状写真



⑧ 現状写真



⑨ 現状写真