

平成 23 年 5 月 10 日

南砺市長 田中幹夫 様

南 砺 市 理 休 地 区 区 長

石尾 武雄

大鋸屋地区自治振興会 会 長

松本 久介

南 砺 市 議 会 議 員

山田 勉

要 望 書

当地区の振興発展に係る下記の事業の採択や促進について、次のとおり要望いたします。


記

冬季除雪に起因すると思われる道路施設損傷が見られます。安全上の問題もありますので早期の復旧をお願いします。詳細は以下のとおりです。

1. 市道東回り線におけるガードレール破損（折田林川交差部）
中学校への通学路にもなっています。早急に復旧願います。
2. 折田林地内道路側溝の破損
降雨時に民地へ雨水が流入し浸食されます。早急に復旧願います。
3. 環状 1 号線と農道交差点のガードパイプ損傷
朝・夕の散歩に利用されています。道路と田面との高低差が大きい危険です。早急に復旧願います。

※添付資料

位置図及び現況写真



道路施設損傷位置図

市 南 砺

1.市道東回り線
ガードレール損傷

2.折田林地内
道路側溝破損


3.農道ガードパイプ
損傷

早沢圃地

一般県道林道沿線


城東橋

0r10mm 50m



市道東回り線ガードレール損傷状況

平成23年4月12日撮影



レールが外れている

折田林川上流方向を撮影



県道方向を撮影

手前側も変形している



池川方向を撮影

同上

市道環状1号線・農道交差点ガードパイプ損傷状況

平成23年4月12日撮影




パードパイプ転倒

池川方向を撮影



パードパイプ転倒

箕谷方向を撮影



パードパイプ転倒

農道側を撮影


折田林地内道路側溝損傷状況

平成23年4月10日撮影



破損状況

北川宅前付近



損傷状況

新谷宅前付近

